

*Объявление о реализации движимого имущества
(по обращениям юридических и физических лиц)*

АО «Единый накопительный пенсионный фонд», в лице Мангистауского областного филиала объявляет о реализации движимого имущества.

Срок приема обращений до «14» апреля 2025г.

Перечень имущества, с указанием марки/типа, года приобретения, сведений о годности к эксплуатации, цены реализации, представлены в Приложении.

Более подробную информацию можете получить по тел.: +7 (705) 443 9792.

Приложение

№	Наименование	Марка/ тип	Год приобретения	Сведения о годности к эксплуатации	Цена реализации, тенге
1)	Кресло офисное		2015	Сломан кронштейн спинки. Сломан узел, соединяющий шток газлифта с основанием сиденья операторского кресла. Ремонт не целесообразен.	500
2)	Мобильная тумба		2015	Сломаны выдвижные полки, передвижные ролики сломаны, ремонту не подлежит.	500
3)	Кресло офисное		2018	Сломан кронштейн спинки. Сломан узел, соединяющий шток газлифта с основанием сиденья операторского кресла. Ремонт не целесообразен.	500
4)	Кресло офисное		2018	Сломан кронштейн спинки. Сломан узел, соединяющий шток газлифта с основанием сиденья операторского кресла. Ремонт не целесообразен.	500
5)	Кресло офисное		2018	Сломан кронштейн спинки. Сломан узел, соединяющий шток газлифта с основанием сиденья операторского кресла. Ремонт не целесообразен.	500
6)	Стул		2018	Физически изношена. Сломана спинка. Ремонт не целесообразен.	500

7)	Кресло офисное		2015	Сломан кронштейн спинки. Сломан узел, соединяющий шток газлифта с основанием сиденья операторского кресла. Ремонт не целесообразен.	500
8)	Кресло офисное		2015	Сломан кронштейн спинки. Сломан узел, соединяющий шток газлифта с основанием сиденья операторского кресла. Ремонт не целесообразен.	500
9)	Кресло офисное		2015	Сломан кронштейн спинки. Сломан узел, соединяющий шток газлифта с основанием сиденья операторского кресла. Ремонт не целесообразен.	500
10)	Кресло офисное		2015	Сломан кронштейн спинки. Сломан узел, соединяющий шток газлифта с основанием сиденья операторского кресла. Ремонт не целесообразен.	500
11)	Кресло офисное		2015	Сломан кронштейн спинки. Сломан узел, соединяющий шток газлифта с основанием сиденья операторского кресла. Ремонт не целесообразен.	500
12)	Кресло офисное		2015	Сломан кронштейн спинки. Сломан узел, соединяющий шток газлифта с основанием сиденья операторского кресла. Ремонт не целесообразен.	500
13)	Кресло офисное		2015	Сломан кронштейн спинки. Сломан узел, соединяющий шток газлифта с основанием сиденья операторского кресла. Ремонт не целесообразен.	500
14)	Кресло офисное		2015	Сломан кронштейн спинки. Сломан узел, соединяющий шток газлифта с основанием сиденья операторского кресла. Ремонт не целесообразен.	500
15)	Кресло офисное		2015	Сломан кронштейн спинки. Сломан узел, соединяющий шток газлифта с основанием сиденья операторского кресла. Ремонт не целесообразен.	500
16)	Кресло офисное		2015	Сломан кронштейн спинки. Сломан узел, соединяющий шток газлифта с основанием сиденья операторского кресла. Ремонт не целесообразен.	500
17)	Кресло офисное		2015	Сломан кронштейн спинки. Сломан узел, соединяющий шток газлифта с основанием сиденья операторского кресла. Ремонт не целесообразен.	500
18)	Кресло офисное		2015	Сломан кронштейн спинки. Сломан узел, соединяющий шток газлифта с основанием сиденья операторского кресла. Ремонт не целесообразен.	500
19)	Кресло офисное		2015	Сломан кронштейн спинки. Сломан узел, соединяющий шток газлифта с основанием сиденья операторского кресла. Ремонт не целесообразен.	500
20)	Стул офисный		2010	Физически изношено. Сломан спинка и ножки, не соответствует по Брендбуку.	500

21	Стул офисный		2010	Физически изношена. Сломана спинка и ножки, не соответствует по Брендбуку.	500
22	Кресло		2010	Сломан кронштейн спинки. Сломан узел, соединяющий шток газлифта с основанием сиденья операторского кресла. Ремонт не целесообразен, сломан одна ручка, не соответствует по Брендбуку.	500
23	Стул		2015	Сломана спинка. Ремонт не целесообразен	500
24	Кресло офисное		2015	Сломан кронштейн спинки. Сломан узел, соединяющий шток газлифта с основанием сиденья операторского кресла. Ремонт не целесообразен	500
25	Кресло офисное		2015	Сломан кронштейн спинки. Сломан узел, соединяющий шток газлифта с основанием сиденья операторского кресла. Ремонт не целесообразен	500
26	Кресло офисное		2015	Сломан кронштейн спинки. Сломан узел, соединяющий шток газлифта с основанием сиденья операторского кресла. Ремонт не целесообразен	500
27	Скамья 4-х местная		2015	Обивка изношена спинки и сидении скамьи. Ремонт не целесообразен. Данный скамья подлежит списанию	1000
28	Скамья		2016	Обивка изношена спинки и сидении скамьи. Ремонт не целесообразен. Данный скамья подлежит списанию	1000
29	Мобильная тумба		2015	Сломаны выдвижные полки, передвижные ролики сломаны ремонту не подлежит	500
30	Тумба мобильная		2013	Сломаны выдвижные полки, передвижные ролики сломаны, ремонту не подлежит	500
31	Скамья 4-х местная		2015	Обивка изношена спинки и сидении скамьи. Ремонт не целесообразен.	1000
32	Скамья 4-х местная		2015	Обивка изношена спинки и сидении скамьи. Ремонт не целесообразен.	1000
33	Мобильная тумба		2016	Ящик не возможно выдвинуть и задвинуть в тумбу (сломана металлическое устройство, по которым передвигается ящик внутри тумбы).Сломаны ролики тумбы, на которых стоит тумба, и с помощью котрых передвигается по полу.	500
34	Стул офисный		2013	Физически изношена. Сломана спинка и ножки. Ремонт не целесообразен.	500
35	Стул офисный		2013	Физически изношена. Сломана спинка и ножки. Ремонт не целесообразен.	500
36	Стул офисный		2010	Обивка спинки стула изношена. Не соответствует корпоративной идентификации. Ремонт не целесообразен.	500

37	Кресло офисное		2013	Сломан кронштейн спинки. Сломан узел, соединяющий шток газлифта с основанием сиденья операторского кресла. Ремонт не целесообразен	500
38	Стул офисный		2010	Обивка спинки стула изношена. Не соответствует корпоративной идентификации. Ремонт не целесообразен.	500
39	Стул офисный		2010	Обивка спинки стула изношена. Не соответствует корпоративной идентификации. Ремонт не целесообразен.	500
40	Стул		2015	Изношена обивка стула, сиденья вздулось. Ремонт не целесообразен.	500
41	Стул		2018	Нарушена обивка спинки и сиденья стула продавлена. Ремонт не целесообразен.	500
42	Кресло офисное		2013	Сломан кронштейн спинки. Сломан узел, соединяющий шток газлифта с основанием сиденья операторского кресла. Ремонт не целесообразен	500
43	Кресло офисное		2015	Сломан кронштейн спинки. Сломан узел, соединяющий шток газлифта с основанием сиденья операторского кресла. Ремонт не целесообразен	500
44	Стул		2018	Нарушена обивка спинки и сиденья стула. Ремонт не целесообразен.	500
45	Стул		2018	Нарушена обивка спинки и сиденья стула. Одна ножка сломана. Ремонт не целесообразен.	500
46	Стул офисный		2011	Обивка спинки стула изношена. Не соответствует корпоративной идентификации. Ремонт не целесообразен.	500
47	Стул		2015	Обивка спинки и сиденья стула изношена. Ремонт не целесообразен.	500
48	ПК	LogyCom 64582LC	2012	Морально устарел, не соответствует стандартам ВНД "СТАНДАРТ КОНФИГУРАЦИИ аппаратного и программного обеспечения компьютерного оборудования АО «ЕНПФ»" Поддержка Windows 8.1 прекращена, компьютер под управлением Windows 8.1 больше не будет получать обновления для системы безопасности. В нерабочем состоянии.	1000
49	ПК	LogyCom 64582LC	2012	Морально устарел, не соответствует стандартам ВНД "СТАНДАРТ КОНФИГУРАЦИИ аппаратного и программного обеспечения компьютерного оборудования АО «ЕНПФ»" Поддержка Windows 8.1 прекращена, компьютер под управлением Windows 8.1 больше не будет получать обновления для системы безопасности. В нерабочем состоянии.	1000

50	ПК	LogyCom 64582LC	2012	Морально устарел, не соответствует стандартам ВНД "СТАНДАРТ КОНФИГУРАЦИИ аппаратного и программного обеспечения компьютерного оборудования АО «ЕНПФ»" Поддержка Windows 8.1 прекращена, компьютер под управлением Windows 8.1 больше не будет получать обновления для системы безопасности. В нерабочем состоянии.	1000
51	ПК	LogyCom 64582LC	2012	Морально устарел, не соответствует стандартам ВНД "СТАНДАРТ КОНФИГУРАЦИИ аппаратного и программного обеспечения компьютерного оборудования АО «ЕНПФ»" Поддержка Windows 8.1 прекращена, компьютер под управлением Windows 8.1 больше не будет получать обновления для системы безопасности. В нерабочем состоянии.	1000
52	ПК	LogyCom 64582LC	2012	Морально устарел, не соответствует стандартам ВНД "СТАНДАРТ КОНФИГУРАЦИИ аппаратного и программного обеспечения компьютерного оборудования АО «ЕНПФ»" Поддержка Windows 8.1 прекращена, компьютер под управлением Windows 8.1 больше не будет получать обновления для системы безопасности. В нерабочем состоянии.	1000
53	ПК	LogyCom 64582LC	2012	Морально устарел, не соответствует стандартам ВНД "СТАНДАРТ КОНФИГУРАЦИИ аппаратного и программного обеспечения компьютерного оборудования АО «ЕНПФ»" Поддержка Windows 8.1 прекращена, компьютер под управлением Windows 8.1 больше не будет получать обновления для системы безопасности. В нерабочем состоянии.	1000
54	Системный блок	LogyCom 70578LC	2013	Морально устарел, не соответствует стандартам ВНД "СТАНДАРТ КОНФИГУРАЦИИ аппаратного и программного обеспечения компьютерного оборудования АО «ЕНПФ»" Поддержка Windows 8.1 прекращена, компьютер под управлением Windows 8.1 больше не будет получать обновления для системы безопасности. В нерабочем состоянии.	1000
55	Системный блок в комплекте с клавиатурой и мышью	AR-Lan Network 05	2017	Поломки: выход из строя материнской платы, компьютер не реагирует, не включается.	1000
56	Монитор	Fujitsu LED E20T6	2013	Поломки: обнаружено выгорание пикселей матрицы.	1000

				Моральный и технический износ вследствие длительной эксплуатации.	
57	Монитор	Fujitsu LED E20T6	2013	Поломки: разрушение транзисторов дешифратора видеосигнала. Моральный и технический износ вследствие длительной эксплуатации.	1000
58	Монитор	AOC 20" LED E2050SN	2014	Поломки: разрушение транзисторов дешифратора видеосигнала. Моральный и технический износ вследствие длительной эксплуатации.	1000
59	Монитор	AOC 20" LED E2050SN	2014	Поломки: обнаружено выгорание пикселей матрицы. Моральный и технический износ вследствие длительной эксплуатации.	1000
60	Монитор	19W TFT AOC 919SW	2011	Поломки: обнаружено выгорание пикселей матрицы. Моральный и технический износ вследствие длительной эксплуатации.	1000
61	Монитор	AOC 20" LED E2050SN	2014	Поломки: обнаружено выгорание пикселей матрицы. Моральный и технический износ вследствие длительной эксплуатации.	1000
62	ИБП	SVC V1200F	2013	Поломки: высыхание электролитических конденсаторов, вызывающие сбои в работе блоков управления и питания. Морально устарел.	500
63	ИБП	SVC V1200F	2013	Поломки: высыхание электролитических конденсаторов, вызывающие сбои в работе блоков управления и питания. Морально устарел.	500
64	МФУ	Canon i-Sensys MF4550d	2012	Поломки: проблемы с механизмом подачи бумаги, вызывающие застревание бумаги и повреждение листов. Моральный и технический износ вследствие длительной эксплуатации.	1200
65	МФУ	I-SENSYS MF217W Canon	2015	Поломки: сенсорный панель не работает. Моральный и технический износ вследствие длительной эксплуатации.	1200
66	Средство отображения информации(центральное табло).Модель- "	LED UC42G7000"	2014	Есть дефектный акт: выявлено что в данном оборудовании вышла из строя лампа подсветки экрана, замена ламп подсветки не возможна в связи с отсутствием запасных запчастей.	3000
67	Шредер (Уничтожитель бумаги и дисков)		2018	Поломки: не режет бумагу, поломка шестеренок. Моральный и технический износ вследствие длительной эксплуатации.	1000
68	Шредер (Уничтожитель бумаги и дисков)		2018	Поломки: не режет бумагу, поломка шестеренок.. Моральный и технический износ вследствие длительной эксплуатации.	1000

69	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	Grandstream HT503	2016	Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефон связи.	500
70	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	Grandstream HT503	2016	Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефон связи.	500
71	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	Grandstream HT503	2016	Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефон связи.	500
72	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	Grandstream HT503	2016	Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефон связи.	500
73	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	Grandstream HT503	2016	Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефон связи.	500
74	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	Grandstream HT503	2016	Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефон связи.	500
75	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	Grandstream HT503	2016	Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефон связи.	500
76	Веб-Камера	X-Game,XW-70B	2016	Поломки: повреждения контактных элементов.	500
77	Веб-Камера	X-Game,XW-70B	2016	Поломки: повреждения контактных элементов.	500
78	Сканер штрих-кодов	LS2208	2016	Поломки: сканер не считывает штрих-код. Ремонту не подлежит	500
79	Сканер штрих-кодов	LS2208	2016	Поломки: сканер не считывает штрих-код. Ремонту не подлежит	500
80	Сканер штрих-кодов	LS2208	2016	Поломки: сканер не считывает штрих-код. Ремонту не подлежит	500

81	Сканер штрих-кодов	LS2208	2016	Поломки: сканер не считывает штрих-код. Ремонту не подлежит	500
82	Сканер штрих-кодов	LS2208	2016	Поломки: сканер не считывает штрих-код. Ремонту не подлежит	500
83	Сканер штрих-кодов	LS2208	2016	Поломки: сканер не считывает штрих-код. Ремонту не подлежит	500
84	Сканер штрих-кодов	LS2208	2016	Поломки: сканер не считывает штрих-код. Ремонту не подлежит	500
85	Сканер штрих-кодов	LS2208	2016	Поломки: сканер не считывает штрих-код. Ремонту не подлежит	500
86	Сканер штрих-кодов	LS2208	2016	Поломки: сканер не считывает штрих-код. Ремонту не подлежит	500
87	Сканер штрих-кодов	LS2208	2016	Поломки: сканер не считывает штрих-код. Ремонту не подлежит	500
88	Сканер штрих-кодов	LS2208	2016	Поломки: сканер не считывает штрих-код. Ремонту не подлежит	500
89	Сканер штрих-кодов	LS2208	2016	Поломки: сканер не считывает штрих-код. Ремонту не подлежит	500
90	Сканер штрих-кодов	LS2208	2016	Поломки: сканер не считывает штрих-код. Ремонту не подлежит	500
91	Сканер штрих-кодов		2016	Поломки: сканер не считывает штрих-код. Ремонту не подлежит	500
92	Сканер штрих-кодов		2016	Поломки: сканер не считывает штрих-код. Ремонту не подлежит	500
93	Сканер штрих-кодов		2016	Поломки: сканер не считывает штрих-код. Ремонту не подлежит	500
94	Сканер штрих-кодов		2016	Поломки: сканер не считывает штрих-код. Ремонту не подлежит	500
95	Сканер штрих-кодов		2016	Поломки: сканер не считывает штрих-код. Ремонту не подлежит	500
96	Модем	ADSL	2012	Поломки: сгорела микросхема модема. Моральный и технический износ вследствие длительной эксплуатации.	500
97	Модем	ADSL 4 port 10/100 Mb LAN	2014	Поломки: сгорела микросхема модема. Моральный и технический износ вследствие длительной эксплуатации.	500
98	Модем внешний (для выделенной линии)	TP-Link TD- W8950N	2016	Поломки: сгорела микросхема модема. Моральный и технический износ вследствие длительной эксплуатации.	500