










№	Аты	Бухгалтерлік есепке қабылдау күні	Түгендеу нөмірі	Бастапқы құн	Баланс құны, теңге	Күй сипаттамасы	Фото/Ескертпе	ЭК бекіткен жылжымайтын мүлікті сатудың ең төменгі бастапқы бағасы
1	Операция бөлмесіндегі жабдықты басқару блогы (жергілікті сервер моделі - «Mini PC Q 100 super mi	25.11.2014	8-0005995	73 875,00	0,00	Аналық платаның істен шығуына байланысты. Бұл сигналдың болмауына және құрылғының толық жұмыс істемеуіне әкелді.		7500,00
2	Монитор (LCD дисплей, кемінде 24 диагональ)	24.09.2018	8-0013106	49 714,00	0,00	Аналық платаның істен шығуына байланысты. Бұл сигналдың болмауына және құрылғының толық жұмыс істемеуіне әкелді.		1600,00
3	Монитор 19.5" Philips	05.09.2016	8-0003884	36 374,24	0,00	Мәселе электронды компоненттердің істен шығуынан туындайды, бұл кескіннің бұрмалануына және қалыпты түс көрсетілуінің болмауына әкеледі. Экранда артефактілер бар, ал кейбір жағдайларда ол толығымен қара болады.		1600,00



4	Монитор 19.5" Philips	05.09.2016	8-0007859	36 374,24	0,00	Мәселе электронды компоненттердің істен шығуынан туындайды, бұл кескіннің бұрмалануына және қалыпты түс көрсетілуінің болмауына әкеледі. Экранда артефактілер бар, ал кейбір жағдайларда ол толығымен қара болады.		1600,00
5	Монитор 19.5" Philips	05.09.2016	8-0008387	36 374,24	0,00	Мәселе электронды компоненттердің істен шығуынан туындайды, бұл кескіннің бұрмалануына және қалыпты түс көрсетілуінің болмауына әкеледі. Экранда артефактілер бар, ал кейбір жағдайларда ол толығымен қара болады.		1600,00
6	Монитор 19.5" Philips	05.09.2016	8-0008389	36 374,24	0,00	Мәселе электронды компоненттердің істен шығуынан туындайды, бұл кескіннің бұрмалануына және қалыпты түс көрсетілуінің болмауына әкеледі. Экранда артефактілер бар, ал кейбір жағдайларда ол толығымен қара болады.		1600,00
7	Монитор 19.5" Philips	05.09.2016	8-0007881	36 374,24	0,00	Мәселе электронды компоненттердің істен шығуынан туындайды, бұл кескіннің бұрмалануына және қалыпты түс көрсетілуінің болмауына әкеледі. Экранда артефактілер бар, ал кейбір жағдайларда ол толығымен қара болады.		1600,00


8	Монитор 23.8 PHILIPS 240V5QDSB/01	31.12.2017	8-0012049	62 720,00	0,00	Аналық платаның істен шығуына байланысты. Бұл сигналдың болмауына және құрылғының толық жұмыс істемеуіне әкелді.		1600,00
9	Монитор LG/20M37A	13.11.2015	8-0007169	26 300,00	0,00	Экран матрицасы жұмыс істемейді жарықтар мен дақтар бар экранның зақымдалуына байланысты. Бұл кескін сапасының нашарлауына әкеледі және оны пайдалану мүмкін емес етеді.		1600,00
10	Монитор LG/20M37A	13.11.2015	8-0007171	26 300,00	0,00	Экран матрицасы жұмыс істемейді жарықтар мен дақтар бар экранның зақымдалуына байланысты. Бұл кескін сапасының нашарлауына әкеледі және оны пайдалану мүмкін емес етеді.		1600,00
11	Монитор LG/20M37A	13.11.2015	8-0007173	26 300,00	0,00	Экран матрицасы жұмыс істемейді жарықтар мен дақтар бар экранның зақымдалуына байланысты. Бұл кескін сапасының нашарлауына әкеледі және оны пайдалану мүмкін емес етеді.		1600,00

12	Монитор LG/20M37A	13.11.2015	8-0007175	26 300,00	0,00	Экран матрицасы жұмыс істемейді жарықтар мен дақтар бар экранның зақымдалуына байланысты. Бұл кескін сапасының нашарлауына әкеледі және оны пайдалану мүмкін емес етеді.		1600,00
13	Монитор LG/20M37A	13.11.2015	8-0007165	26 300,00	0,00	Экран матрицасы жұмыс істемейді жарықтар мен дақтар бар экранның зақымдалуына байланысты. Бұл кескін сапасының нашарлауына әкеледі және оны пайдалану мүмкін емес етеді.		1600,00
14	СКД мониторы 21" бейнебақылау жүйесіне кіреді	28.12.2016	8-0010031	61 663,84	0,00	Экран матрицасы жұмыс істемейді. Экран сигналдарға жауап бермейді, кескін бұрмаланған, бұл құрылғыны пайдалану мүмкін емес.		1600,00
15	Qтақ мониторы бейнебақылау жүйесінің бөлігі ретінде	02.08.2019	8-0013761	55 300,00	0,00	Аналық платаның істен шығуына байланысты. Бұл сигналдың болмауына және құрылғының толық жұмыс істемеуіне әкелді.		1600,00


16	Көп функциялы құрылғы Canon i-Sensys MF4550d	31.07.2012	8-0000563	53 252,00	0,00	Форматор тақтасының ақаулығы электрондық компоненттердің істен шығуына байланысты. Құрылғы жиі қатып қалады және командаларға жауап бермейді, бұл пайдалану мүмкін емес.		500,00
17	Көп функциялы құрылғы Sharp AL-1035-WH Портативті	30.12.2015	8-0008062	132 438,88	0,00	Термобекіткіш бөлігі мен пішімдеу тақтасының ақауы. MFP қалпына келтіру немесе одан әрі пайдалану мүмкін емес.		1500,00
18	Тасымалдау қалтасымен және тінтуірмен жабдықталған ноутбук	03.10.2016	8-0009106	199 920,00	0,00	Іске физикалық зақым келген аналық платаның дұрыс жұмыс істемеуіне байланысты, бұл құрылғыны жұмысқа жарамсыз етеді		3500,00
19	Принтер HP CE461A lazer jet P2035	28.10.2013	8-0002504	26 985,00	0,00	Форматор тақтасы жұмыс істемейді ішкі тақтаның сыни ақаулығына байланысты. Құрылғы қосылмайды және пәрмендерге жауап бермейді.		1000,00

20	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	8-0002514	26 985,00	0,00	Форматор тақтасы жұмыс істемейді ішкі тақтаның сыни ақаулығына байланысты. Құрылғы қосылмайды және пәрмендерге жауап бермейді.		1000,00
21	Жүйелік блок 77878LC	10.11.2015	8-0006956	112 708,96	0,00	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Лицензия: бұрынғы Windows 8.1		2500,00
22	Жүйелік блок LogyCom 73411LC	29.10.2014	8-0004648	85 812,04	0,00	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Лицензия: бұрынғы Windows 8.1		2500,00
23	Жүйелік блок LogyCom 73411LC	29.10.2014	8-0004639	85 812,04	0,00	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Лицензия: бұрынғы Windows 8.1		2500,00
24	Жүйелік блок LogyCom 73411LC	29.10.2014	8-0004640	85 812,04	0,00	Бұзылулар: жоқ Физикалық зақымдану: жоқ Лицензия: бұрынғы Windows 8.1		2500,00
25	Электрондық ақпараттық терминал – Үздіксіз қуат көзі	28.08.2018	8-0012536	16 877,78	0,00	«БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 2022 жылғы 23 желтоқсандағы № 96 күндізгі отырысының қорытындысы бойынша «Өзіне-өзі қызмет көрсету терминалы» жобасының жұмысының		1500,00

						тоқтатылуына байланысты бұл жабдықты пайдаланудың қажеті жоқ. қызмет ету мерзімі, ол моральдық және техникалық тұрғыдан ескірген.		
26	Электрондық ақпаратты беру терминалы-карта оқу құрылғысы	28.08.2018	8-0012537	6 740,74	0,00	«БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 2022 жылғы 23 желтоқсандағы № 96 күндізгі отырысының қорытындысы бойынша «Өзіне-өзі қызмет көрсету терминалы» жобасының жұмысының тоқтатылуына байланысты бұл жабдықты пайдаланудың қажеті жоқ. қызмет ету мерзімі, ол моральдық және техникалық тұрғыдан ескірген.		1000,00
27	Электрондық ақпараттық терминал-Samsung принтері	28.08.2018	8-0012539	39 295,20	0,00	«БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 2022 жылғы 23 желтоқсандағы № 96 күндізгі отырысының қорытындысы бойынша «Өзіне-өзі қызмет көрсету терминалы» жобасының жұмысының тоқтатылуына байланысты бұл жабдықты пайдаланудың қажеті жоқ. қызмет ету мерзімі, ол моральдық және техникалық тұрғыдан ескірген.		3000,00

28	Электрондық ақпаратты беру терминалы-Жүйелік блок	28.08.2018	8-0012540	78 140,74	0,00	«БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 2022 жылғы 23 желтоқсандағы № 96 күндізгі отырысының қорытындысы бойынша «Өзіне-өзі қызмет көрсету терминалы» жобасының жұмысының тоқтатылуына байланысты бұл жабдықты пайдаланудың қажеті жоқ. қызмет ету мерзімі, ол моральдық және техникалық тұрғыдан ескірген.		4500,00
29	Желі қосқышы (Ауыстыру) 24 порт басқарылады	11.10.2017	8-0010932	182 403,20	0,00	Физикалық зақымдану: жоқ Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, Қордың ақпараттық қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келмейді.		1000,00
30	Желі қосқышы (Ауыстыру) 24 порт басқарылады	11.10.2017	8-0010930	182 403,20	0,00	Физикалық зақымдану: жоқ Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, Қордың ақпараттық қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келмейді.		1000,00
31	Модем ADSL	30.05.2013	8-0000825	2 480,00	0,00	Ақаулар: электрлік қысқа тұйықталу салдарынан тақтаның істен шығуы, бұл модель үшін қосалқы бөлшектер жоқ; Физикалық зақымдану: жоқ Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген		500,00

32	Модем ADSL	30.05.2013	8-0000824	2 480,00	0,00	Ақаулар: электрлік қысқа тұйықталу салдарынан тақтаның істен шығуы, бұл модель үшін қосалқы бөлшектер жоқ; Физикалық зақымдану: жоқ Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген		500,00
33	Үздіксіз қуат көзі SVC V-1000-F	25.12.2015	8-0007585	21 505,00	0,00	Сақтандырғыштың істен шығуы ішкі бөлшектердің қатты тозуына байланысты есептен шығарылды. Құрылғы сенімді қорғанысты қамтамасыз етпестен жиі өшеді		1000,00
34	Үздіксіз қуат көзі SVC V-1000-F	25.12.2015	8-0007586	21 505,00	0,00	Сақтандырғыштың істен шығуы ішкі бөлшектердің қатты тозуына байланысты есептен шығарылды. Құрылғы сенімді қорғанысты қамтамасыз етпестен жиі өшеді		1000,00
35	Үздіксіз қуат көзі SVC V-1000-F	25.12.2015	8-0007590	21 505,00	0,00	Сақтандырғыштың істен шығуы ішкі бөлшектердің қатты тозуына байланысты есептен шығарылды. Құрылғы сенімді қорғанысты қамтамасыз етпестен жиі өшеді		1000,00
36	Үздіксіз қуат көзі SVC V-1000-F	25.12.2015	8-0007582	21 505,00	0,00	Сақтандырғыштың істен шығуы ішкі бөлшектердің қатты тозуына байланысты есептен шығарылды. Құрылғы сенімді қорғанысты қамтамасыз етпестен жиі өшеді		1000,00

37	Үздіксіз қуат көзі SVC V-650-F	29.10.2014	8-0005154	8 208,00	0,00	Сақтандырғыштың істен шығуы ішкі бөлшектердің қатты тозуына байланысты есептен шығарылды. Құрылғы сенімді қорғанысты қамтамасыз етпестен жиі өшеді		1000,00
----	-----------------------------------	------------	-----------	----------	------	--	---	---------