














№	Наименование	Дата принятия к учету	Инв. номер	Первоначальная стоимость	Балансовая стоимость, в тенге	Описание состояния	Фото/Примечание	Минимальная стартовая цена реализации имущества, утвержденная ЭК
1	Блок управления оборудованием в операционном зале(локальный сервер).Модель - "Mini PC Q 100 super mi	25.11.2014	8-0005995	73 875,00	0,00	В связи с выходом из строя материнской платы. Это привело к отсутствию сигнала и полному неработоспособному состоянию устройства.		7500,00
2	Монитор (Дисплей-жидкие кристаллы, диагональ не менее 24)	24.09.2018	8-0013106	49 714,00	0,00	В связи с выходом из строя материнской платы. Это привело к отсутствию сигнала и полному неработоспособному состоянию устройства.		1600,00
3	Монитор 19.5" Philips	05.09.2016	8-0003884	36 374,24	0,00	Проблема вызвана выходом из строя электронных компонентов, что приводит к искажению изображения и отсутствию нормальной цветопередачи. На экране наблюдаются артефакты, а в некоторых случаях он полностью черный.		1600,00

4	Монитор 19.5" Philips	05.09.2016	8-0007859	36 374,24	0,00	Проблема вызвана выходом из строя электронных компонентов, что приводит к искажению изображения и отсутствию нормальной цветопередачи. На экране наблюдаются артефакты, а в некоторых случаях он полностью черный.		1600,00
5	Монитор 19.5" Philips	05.09.2016	8-0008387	36 374,24	0,00	Проблема вызвана выходом из строя электронных компонентов, что приводит к искажению изображения и отсутствию нормальной цветопередачи. На экране наблюдаются артефакты, а в некоторых случаях он полностью черный.		1600,00
6	Монитор 19.5" Philips	05.09.2016	8-0008389	36 374,24	0,00	Проблема вызвана выходом из строя электронных компонентов, что приводит к искажению изображения и отсутствию нормальной цветопередачи. На экране наблюдаются артефакты, а в некоторых случаях он полностью черный.		1600,00
7	Монитор 19.5" Philips	05.09.2016	8-0007881	36 374,24	0,00	Проблема вызвана выходом из строя электронных компонентов, что приводит к искажению изображения и отсутствию нормальной цветопередачи. На экране наблюдаются артефакты, а в некоторых случаях он полностью черный.		1600,00





8	Монитор 23.8 PHILIPS 240V5QDSB/01	31.12.2017	8-0012049	62 720,00	0,00	В связи с выходом из строя материнской платы. Это привело к отсутствию сигнала и полному неработоспособному состоянию устройства.		1600,00
9	Монитор LG/20M37A	13.11.2015	8-0007169	26 300,00	0,00	Матрица экрана в не рабочем состоянии из-за повреждения экрана, на котором появились трещины и пятна. Это приводит к ухудшению качества изображения и делает его эксплуатацию невозможной.		1600,00
10	Монитор LG/20M37A	13.11.2015	8-0007171	26 300,00	0,00	Матрица экрана в не рабочем состоянии из-за повреждения экрана, на котором появились трещины и пятна. Это приводит к ухудшению качества изображения и делает его эксплуатацию невозможной.		1600,00
11	Монитор LG/20M37A	13.11.2015	8-0007173	26 300,00	0,00	Матрица экрана в не рабочем состоянии из-за повреждения экрана, на котором появились трещины и пятна. Это приводит к ухудшению качества изображения и делает его эксплуатацию невозможной.		1600,00
12	Монитор LG/20M37A	13.11.2015	8-0007175	26 300,00	0,00	Матрица экрана в не рабочем состоянии из-за повреждения экрана, на котором появились трещины и пятна. Это приводит к ухудшению качества		1600,00

						изображения и делает его эксплуатацию невозможной.		
13	Монитор LG/20M37A	13.11.2015	8-0007165	26 300,00	0,00	Матрица экрана в не рабочем состоянии из-за повреждения экрана, на котором появились трещины и пятна. Это приводит к ухудшению качества изображения и делает его эксплуатацию невозможной.		1600,00
14	Монитор LCD 21" в комплекте системы видеонаблюдения	28.12.2016	8-0010031	61 663,84	0,00	Матрица экрана в не рабочем состоянии. Экран не реагирует на сигналы, изображение искажено, что делает использование устройства невозможным.		1600,00
15	Монитор Qmax в составе системы видеонаблюдения	02.08.2019	8-0013761	55 300,00	0,00	В связи с выходом из строя материнской платы. Это привело к отсутствию сигнала и полному неработоспособному состоянию устройства.		1600,00
16	МФУ Canon i-Sensys MF4550d	31.07.2012	8-0000563	53 252,00	0,00	Выход из строя платы форматера из-за выхода из строя электронных компонентов. Устройство часто зависает и не реагирует на команды, что делает его использование невозможным.		500,00

17	МФУ Sharp AL-1035-WH(Портативное)	30.12.2015	8-0008062	132 438,88	0,00	Выход из строя блок фьюзера и платы форматера. МФУ восстановлению и дальнейшей эксплуатации не подлежит.		1500,00
18	Ноутбук в комплекте с переносной сумкой и манипулятором "мышь"	03.10.2016	8-0009106	199 920,00	0,00	Имеются физические повреждения корпуса в связи с неисправностью материнской платы, что делает устройство неработоспособным		3500,00
19	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	8-0002504	26 985,00	0,00	Не работает плата форматера в связи с критической неисправностью внутренней платы. Устройство не включается и не реагирует на команды.		1000,00
20	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	8-0002514	26 985,00	0,00	Не работает плата форматера в связи с критической неисправностью внутренней платы. Устройство не включается и не реагирует на команды.		1000,00
21	Системный блок 77878LC	10.11.2015	8-0006956	112 708,96	0,00	Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Лицензия: Устаревшая версия Windows 8.1		2500,00

22	Системный блок LogyCom 73411LC	29.10.2014	8-0004648	85 812,04	0,00	Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Лицензия: Устаревшая версия Windows 8.1		2500,00
23	Системный блок LogyCom 73411LC	29.10.2014	8-0004639	85 812,04	0,00	Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Лицензия: Устаревшая версия Windows 8.1		2500,00
24	Системный блок LogyCom 73411LC	29.10.2014	8-0004640	85 812,04	0,00	Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Лицензия: Устаревшая версия Windows 8.1		2500,00
25	Терминал передачи электронной информации- Источник бесперебойного питания	28.08.2018	8-0012536	16 877,78	0,00	По результатам очного заседания Правления АО «ЕНПФ» от 23.12.2022 г. №96 прекращение функционирования проекта «Терминал самообслуживания» отсутствует потребность в использовании данной техники ввиду большого срока эксплуатации, морально и технически устарел.		1500,00
26	Терминал передачи электронной информации- Картридер	28.08.2018	8-0012537	6 740,74	0,00	По результатам очного заседания Правления АО «ЕНПФ» от 23.12.2022 г. №96 прекращение функционирования проекта «Терминал самообслуживания» отсутствует потребность в		1000,00

						использовании данной техники ввиду большого срока эксплуатации, морально и технически устарел.		
27	Терминал передачи электронной информации- Принтер Samsung	28.08.2018	8-0012539	39 295,20	0,00	По результатам очного заседания Правления АО «ЕНПФ» от 23.12.2022 г. №96 прекращение функционирования проекта «Терминал самообслуживания» отсутствует потребность в использовании данной техники ввиду большого срока эксплуатации, морально и технически устарел.		3000,00
28	Терминал передачи электронной информации- Системный блок	28.08.2018	8-0012540	78 140,74	0,00	По результатам очного заседания Правления АО «ЕНПФ» от 23.12.2022 г. №96 прекращение функционирования проекта «Терминал самообслуживания» отсутствует потребность в использовании данной техники ввиду большого срока эксплуатации, морально и технически устарел.		4500,00
29	Коммутатор сетевой (Switch) 24 портовый управляемый	11.10.2017	8-0010932	182 403,20	0,00	Физические повреждения: отсутствуют Морально и физически устарел, не соответствует стандартам информационной безопасности в Фонде.		1000,00

30	Коммутатор сетевой (Switch) 24 портовый управляемый	11.10.2017	8-0010930	182 403,20	0,00	Физические повреждения: отсутствуют Морально и физически устарел, не соответствует стандартам информационной безопасности в Фонде.		1000,00
31	Модем ADSL	30.05.2013	8-0000825	2 480,00	0,00	Поломки: выход из строя платы в следствии короткого замыкания электроэнергии, запчасти для данной модели отсутствуют, модель снята с производства. Физические повреждения: отсутствуют Морально и физически устарел		500,00
32	Модем ADSL	30.05.2013	8-0000824	2 480,00	0,00	Поломки: выход из строя платы в следствии короткого замыкания электроэнергии, запчасти для данной модели отсутствуют, модель снята с производства. Физические повреждения: отсутствуют Морально и физически устарел		500,00
33	ИБП SVC V-1000-F	25.12.2015	8-0007585	21 505,00	0,00	Выход из строя предохранителя списывается в связи с сильным износом внутренних компонентов. Устройство часто отключается, не обеспечивая надежной защиты		1000,00



34	ИБП SVC V-1000-F	25.12.2015	8-0007586	21 505,00	0,00	Выход из строя предохранителя списывается в связи с сильным износом внутренних компонентов. Устройство часто отключается, не обеспечивая надежной защиты		1000,00
35	ИБП SVC V-1000-F	25.12.2015	8-0007590	21 505,00	0,00	Выход из строя предохранителя списывается в связи с сильным износом внутренних компонентов. Устройство часто отключается, не обеспечивая надежной защиты		1000,00
36	ИБП SVC V-1000-F	25.12.2015	8-0007582	21 505,00	0,00	Выход из строя предохранителя списывается в связи с сильным износом внутренних компонентов. Устройство часто отключается, не обеспечивая надежной защиты		1000,00
37	ИБП SVC V-650-F	29.10.2014	8-0005154	8 208,00	0,00	Выход из строя предохранителя списывается в связи с сильным износом внутренних компонентов. Устройство часто отключается, не обеспечивая надежной защиты		1000,00