

ФОТО с ОПИСАНИЕМ

№	Наименование товара	Краткая характеристика	Дата ввода в эксплуатацию (месяц, год)	Инв. номер	Техническое состояние/перспективы дальнейшего использования/основные причины	Остаточная стоимость	Фото	Оценочная стоимость рабочей комиссии (тенге)
1	Стул	Стул	17.06.2015	9-0009164	Разъезжаются ножки, стул не устойчив, дальнейшее использование невозможно. Ремонт нецелесообразен в связи с тем, что ремонтные работы стоят значительно дороже остаточной стоимости стула			200,00

2	Стул	Стул	17.05.2015	9-0009159	<p>Разъезжаются ножки, стул не устойчив, дальнейшее использование невозможно. Ремонт нецелесообразен в связи с тем, что ремонтные работы стоят значительно дороже остаточной стоимости стула</p>		200,00
---	------	------	------------	-----------	--	--	--------

3	Стул	Стул	17.06.2015	9-0009161	<p>Сломаны ножки стула, также места крепления сиденья к каркасу стула не держатся. Ремонт нецелесообразен в связи с тем, что ремонтные работы стоят значительно дороже остаточной стоимости стула</p>		200,00
4	Стул офисный	Стул офисный	13.12.2014	9-0007157	<p>Разъезжаются ножки, стул не устойчив, дальнейшее использование невозможно. Ремонт нецелесообразен в связи с тем, что ремонтные работы стоят значительно дороже остаточной стоимости стула</p>		200,00

5	Стул офисный	Стул офисный	13.12.2014	9-0007147	<p>Разъезжаются ножки, стул не устойчив, дальнейшее использование невозможно. Ремонт нецелесообразен в связи с тем, что ремонтные работы стоят значительно дороже остаточной стоимости стула</p>			200,00
6	Стул	Стул	05.08.2014	9-0004439	<p>Деформирована спинка стула, не держат места крепления спинки к каркасу, повреждена обивка. Ремонт нецелесообразен в связи с тем, что ремонтные работы стоят значительно дороже остаточной стоимости стула. Не соответствует Брендбук.</p>			200,00

7	Стул	Стул	05.08.2014	9-0004438	Сильно повреждена тканевая обивка, неустойчив, шатается. Не соответствует Брендбук. Ремонт и перетяжка нецелесообразны в связи с тем, что работы стоят значительно дороже остаточной стоимости стула		200,00
---	------	------	------------	-----------	--	--	--------

8	Стул	Стул	17.06.2015	9-0009166	<p>Сломаны ножки стула, также места крепления сиденья к каркасу стула не держатся. Ремонт нецелесообразен в связи с тем, что ремонтные работы стоят значительно дороже остаточной стоимости стула</p>		200,00
---	------	------	------------	-----------	---	--	--------

9	Кресло	Кресло	01.09.2015	9-0011822	<p>Поломка основания крепления спинки кресла к сиденью. Не работает подъемный механизм, не опускается сиденье. Обивка сильно загрязнена. Ремонт нецелесообразен в связи с тем, что ремонтные работы стоят значительно дороже остаточной стоимости кресла.</p>		500,00
---	--------	--------	------------	-----------	---	--	--------

10	Кресло	Кресло	17.11.2016	9-0012314	<p>Поломка основания крепления спинки кресла к сиденью. Не работает подъемный механизм, не регулируется высота сиденья. Ремонт нецелесообразен в связи с тем, что ремонтные работы стоят значительно дороже остаточной стоимости кресла.</p>		500,00
----	--------	--------	------------	-----------	--	--	--------

11	Кресло	Кресло	01.09.2015	9-0011819	<p>Поломка основания крепления спинки кресла к сиденью. Не работает подъемный механизм, не регулируется высота сиденья. Ремонт нецелесообразен в связи с тем, что ремонтные работы стоят значительно дороже остаточной стоимости кресла.</p>		500,00
----	--------	--------	------------	-----------	--	--	--------

12	Кресло	Кресло	01.09.2015	9-0011791	<p>Поломка основания крепления спинки кресла к сиденью. Не работает подъемный механизм, не регулируется высота сиденья. Ремонт нецелесообразен в связи с тем, что ремонтные работы стоят значительно дороже остаточной стоимости кресла.</p>		500,00
----	--------	--------	------------	-----------	--	--	--------


13	Кресло	Кресло	01.09.2015	9-0011821	<p>Поломка основания крепления спинки кресла к сиденью. Не работает подъемный механизм, не регулируется высота сиденья. Ремонт нецелесообразен в связи с тем, что ремонтные работы стоят значительно дороже остаточной стоимости кресла..</p>			500,00
14	Кресло для сотрудников в конференц зал	Кресло для сотрудников в конференц зал	06.05.2019	9-0189748	<p>Поломка основания крепления спинки кресла к сиденью. Не работает подъемный механизм, не регулируется высота сиденья. Ремонт нецелесообразен в связи с тем, что ремонтные работы стоят значительно дороже остаточной стоимости кресла.</p>			500,00

15	Кресло	Кресло	01.09.2015	9-0011807	<p>Поломка основания крепления спинки кресла к сиденью. Не работает подъемный механизм, не регулируется высота сиденья. Ремонт нецелесообразен в связи с тем, что ремонтные работы стоят значительно дороже остаточной стоимости кресла.</p>			500,00
16	Кресло	Кресло	01.09.2015	9-0011806	<p>Поломка основания крепления спинки кресла к сиденью. Сиденье не держится на основе, соответственно не работает подъемный механизм. Ремонт нецелесообразен в связи с тем, что ремонтные работы стоят значительно дороже остаточной стоимости кресла.</p>			500,00

17	Кресло	Кресло	01.09.2015	9-0011803	<p>Поломка основания крепления спинки кресла к сиденью. Ремонт нецелесообразен в связи с тем, что ремонтные работы стоят значительно дороже остаточной стоимости кресла.</p>			500,00
18	Кресло для сотрудников в конференц зал	Кресло офисное	06.05.2019	9-0189745	<p>Поломка основания крепления спинки кресла к сиденью. Сиденье не держится на основе, соответственно не работает подъемный механизм. Ремонт нецелесообразен в связи с тем, что ремонтные работы стоят значительно дороже остаточной стоимости кресла.</p>			500,00

19	Кресло	Кресло	05.08.2010	1-0013995	<p>Поломка основания крепления спинки кресла к сиденью. Не соответствует Брендбук. Ремонт нецелесообразен в связи с тем, что ремонтные работы стоят значительно дороже остаточной стоимости кресла.</p>			500,00
20	Кресло	Кресло	17.11.2016	9-0012324	<p>Сломана спинка кресла. Ремонт нецелесообразен в связи с тем, что ремонтные работы стоят значительно дороже остаточной стоимости кресла.</p>			500,00

21	Кресло	Кресло	01.09.2015	9-0011794	<p>Сломана спинка кресла, сломан ролик на ножках, не работает подъемный механизм. Ремонт нецелесообразен в связи с тем, что ремонтные работы стоят значительно дороже остаточной стоимости кресла.</p>		500,00
----	--------	--------	------------	-----------	--	--	--------

22	Кресло	Кресло	01.09.2015	9-0011838	<p>Сломана спинка кресла, не работает подъёмный механизм. Не держится сиденье на основном креплении. Ремонтные работы нецелесообразны в связи с тем, что ремонтные работы стоят значительно дороже остаточной стоимости кресла.</p>		500,00
23	Кресло	Кресло	01.09.2015	9-0011813	<p>Сломана спинка кресла, не работает подъёмный механизм. Ремонтные работы нецелесообразны в связи с тем, что ремонтные работы стоят значительно дороже остаточной стоимости кресла.</p>		500,00

24	Кресло	Кресло	01.09.2015	9-0011805	<p>Сломана спинка кресла, сломан ролик, не прокручивается, на ножках , не работает подъемный механизм. Ремонт нецелесообразен в связи с тем, что ремонтные работы стоят значительно дороже остаточной стоимости кресла.</p>			500,00
25	Кресло	Кресло	01.09.2015	9-0011788	<p>Сломана спинка кресла. Обивка сильно загрязнена. Ремонт нецелесообразен в связи с тем, что ремонтные работы стоят значительно дороже остаточной стоимости кресла</p>			500,00

26	Стол	Стол	05.08.2014	9-0004421	<p>Физически и морально устарел, места крепления шурупов крошатся, неустойчив. Конструкция стола шаткая, места поврежденных кромок царапают кожу и портят одежду. Не соответствует Брендбук. Поломаны механизмы обеспечивающие выдвижение полок.</p>		1000,00
----	------	------	------------	-----------	--	---	---------

27	Стол для посетителей	Стол для посетителей	05.08.2014	9-0004425	<p>Физически и морально устарел, места крепления шурупов крошатся, неустойчив. Не соответствует Брендбук.</p>		1000,00
----	----------------------	----------------------	------------	-----------	---	--	---------

28	Стол компьютерный	Стол компьютерный	05.08.2010	1-0013990	Физически и морально устарел, места крепления шурупов крошатся, неустойчив. Конструкция стола шаткая, места поврежденных кромок царапают кожу и портят одежду. Не соответствует Брендбук. Поломаны механизмы обеспечивающие выдвижение полок, верхняя полка заваливается на дверцу.		1000,00
----	-------------------	-------------------	------------	-----------	---	--	---------

29	Стол рабочий	Стол рабочий	05.08.2010	1-0014039	<p>Физически и морально устарел. Неустойчив. Имеются царапины, непрезентабельный вид. Не соответствует Брендбук.</p>			1000,00
30	Стол компьютерный	Стол компьютерный	30.05.2011	10017688	<p>Физически и морально устарел, места крепления шурупов крошатся, неустойчив. Места поврежденных кромок царапают кожу и портят одежду. Не соответствует Брендбук. Поломаны механизмы обеспечивающие выдвижение полок, отсутствует выдвижная полка для клавиатуры.</p>			1000,00

31	Стол для посетителей	Стол для посетителей	04.12.2013	9-0001322	Физически и морально устарел. Имеются царапины, кромки стола сильно повреждены. Не соответствует Брендбук.		1000,00
32	Стол компьютерный	Стол компьютерный	05.08.2010	1-0013988	Физически и морально устарел, места крепления шурупов крошатся, неустойчив. Конструкция стола шаткая, места поврежденных кромок царапают кожу и портят одежду. Не соответствует Брендбук. Поломаны механизмы обеспечивающие выдвижение полок.		1000,00

33	Стол компьютерный	Стол компьютерный	30.05.2011	10017689	<p>Физически и морально устарел, места крепления шурупов крошатся, неустойчив. Конструкция стола шаткая, места поврежденных кромок царапают кожу и портят одежду. Не соответствует Брендбук. Поломаны механизмы обеспечивающие выдвижение полок.</p>			1000,00
34	Стол рабочий	Стол рабочий	26.11.2013	9-0001155	<p>Физически и морально устарел, места крепления шурупов крошатся, неустойчив. Конструкция стола шаткая, места поврежденных кромок царапают кожу и портят одежду. Не соответствует Брендбук. Поломаны механизмы обеспечивающие выдвижение полок, заваливаются друг на друга.</p>			1000,00

35	Стол компьютерный	Стол компьютерный	30.05.2011	10017690	<p>Физически и морально устарел, места крепления шурупов крошатся, неустойчив. Конструкция стола шаткая, места поврежденных кромок царапают кожу и портят одежду. Не соответствует Брендбук. Поломаны механизмы обеспечивающие выдвижение полок, отсутствует выдвижная полка для клавиатуры</p>			1000,00
36	Стол рабочий с тумбой	Стол рабочий с тумбой	16.08.2002	1251-1550	<p>Физически и морально устарел, неустойчив. Конструкция стола шаткая, имеются царапины. Не соответствует Брендбук. Поломаны механизмы обеспечивающие выдвижение полок.</p>			1000,00

37	Стол для посетителей	Стол для посетителей	05.08.2014	9-0004424	Физически и морально устарел, неустойчив. Конструкция стола шаткая, имеются повреждения в виде глубоких царапин. Не соответствует Брендбук.		1000,00
----	----------------------	----------------------	------------	-----------	---	---	---------

38	Стол	Стол	05.08.2014	9-0004422	<p>Физически и морально устарел, места крепления шурупов крошатся, неустойчив. Конструкция стола шаткая, места поврежденных кромок царапают кожу и портят одежду. Не соответствует Брендбук. Полки заваливаются друг на друга.</p>		1000,00
39	Стол для посетителей (стоимость ниже 80 МРП)	Стол для посетителей (стоимость ниже 80 МРП)	24.05.2010	1-0012592	<p>Физически и морально устарел, места крепления шурупов крошатся, неустойчив. Конструкция стола шаткая, места поврежденных кромок царапают кожу и портят одежду. Не соответствует Брендбук. Поломаны механизмы обеспечивающие выдвижение полок.</p>		1000,00

40	Стол компьютерный	Стол компьютерный	05.08.2010	1-0013989	Физически и морально устарел, места крепления шурупов крошатся, неустойчив. Конструкция стола шаткая, места поврежденных кромок царапают кожу и портят одежду. Не соответствует Брендбук.		1000,00
----	-------------------	-------------------	------------	-----------	---	--	---------

41	Шкаф для одежды	Шкаф для одежды	30.05.2011	1-0017718	Физически и морально устарел, места крепления шурупов крошатся, крайне неустойчив, опасен в регулярном использовании. Не соответствует Брендбук.		1000,00
----	-----------------	-----------------	------------	-----------	--	--	---------

42	Шкаф для одежды	Шкаф для одежды	30.05.2011	1-0017719	<p>Физически и морально устарел. Полностью не держат места соединения составных частей. Поломаны полки и задняя часть стенки. Не соответствует Брендбук</p>			1000,00
43	Шкаф книжный	Шкаф книжный	05.08.2010	1-0014071	<p>Физически и морально устарел. Отсутствуют внутри полки, имеются царапины, сколы, потертости. Не соответствует Брендбук.</p>			1000,00

44	Мобильная тумба	Мобильная тумба	04.09.2015	9-0012656	<p>Поломаны механизмы обеспечивающие выдвижение полок. Сломаны ролики. Сломана нижняя полка. Имеются сколы и царапины.</p>			500,00
45	Тумба	Тумба	05.08.2014	9-0004429	<p>Поломаны механизмы обеспечивающие выдвижение полок, заваливаются друг на друга, сломаны ролики. Тумба не соответствует Брендбук.</p>			500,00

46	Вентилятор напольный, металлический	Вентилятор напольный, металлический	02.08.2016	9-0006518	Перегорела обмотка электродвигателя, сильный запах гари при подаче электроэнергии.		400,00
----	---	---	------------	-----------	---	--	--------