

№	Наименование	Дата принятия к учету	Инв. номер	Описание состояния	Фото/Примечание	Стартовая стоимость, в тенге
1	Коммутатор сетевой 8 - портовый	14.05.2014	9-0003451	Поломки: выход из строя платы в следствии короткого замыкания электроэнергии, запчасти для данной модели отсутствуют, модель снята с производства. Физические повреждения: отсутствуют		300,00
2	Коммутатор сетевой 8 - портовый	14.05.2014	9-0003449	Поломки: выход из строя платы в следствии короткого замыкания электроэнергии, запчасти для данной модели отсутствуют, модель снята с производства. Физические повреждения: отсутствуют		300,00
3	Коммутатор сетевой 8 - портовый	14.05.2014	9-0003398	Поломки: выход из строя платы в следствии короткого замыкания электроэнергии, запчасти для данной модели отсутствуют, модель снята с производства. Физические повреждения: отсутствуют		300,00
4	Веб-Камера X-Game, XW-70B	25.11.2016	9-0012066	Перегоревшая дорожка микросхем, физически изношен. Ремонт не целесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Комплектующие для данной модели нету в производстве.		500,00

5	МФУ Canon I-SENSYS MF4018	04.12.2009	1-0011136	Выход из строя платы управления и блока питания, износ зубьев шестеренок и посадочных мест валов. Ремонт не целесообразен в связи с тем что комплектующие запасные части для данной модели сняты с производства. Данное оборудование не печатает.		500,00
6	МФУ Canon MF4780W	17.11.2014	9-0005907	Выход из строя платы управления и блока питания, износ зубьев шестеренок и посадочных мест валов. Ремонт не целесообразен в связи с тем что комплектующие запасные части для данной модели сняты с производства. Данное оборудование не печатает.		500,00
7	Многофункциональное устройство	05.12.2013	9-0001565	Выход из строя платы управления и блока питания, износ зубьев шестеренок и посадочных мест валов. Ремонт не целесообразен в связи с тем что комплектующие запасные части для данной модели сняты с производства. Данное оборудование не печатает.		500,00
8	Факсимильный аппарат	28.07.2010	1-0013851	В связи с износом основных механизмов и в виду снятия с производства комплектующих для данной модели рекомендуется к списанию. Ремонт не целесообразен, физически и морально изношен.		500,00

9	Факсимильный аппарат	28.07.2010	1-0013856	В связи с износом основных механизмов и в виду снятия с производства комплектующих для данной модели рекомендуется к списанию. Ремонт не целесообразен, физически и морально изношен.		500,00
10	Факсимильный аппарат	11.06.2013	900-924	В связи с износом основных механизмов и в виду снятия с производства комплектующих для данной модели рекомендуется к списанию. Ремонт не целесообразен, физически и морально изношен.		500,00
11	Мобильная тумба	14.10.2015	9-0014426	Физическое и эстетическое состояние тумбы изношено вследствие длительной эксплуатации. Сломана полка и колесики. Дальнейшее использование нецелесообразно.		500,00
12	Мобильная тумба	14.10.2015	9-0014430	Физическое и эстетическое состояние тумбы изношено вследствие длительной эксплуатации. Сломана полка и колесики. Дальнейшее использование нецелесообразно.		500,00

13	Свитч 16 портовый	13.07.2016	9-0003154	<p>Поломки: отсутствуют</p> <p>Физические повреждения: отсутствуют</p> <p>Морально устарел, не соответствует стандартам информационной безопасности в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие низкой пропускной способности (10/100 Мбит/с).</p>		500,00
14	Свитч D-Link DES-1024/24	15.09.2015	9-0013650	<p>Поломки: отсутствуют</p> <p>Физические повреждения: отсутствуют</p> <p>Морально устарел, не соответствует стандартам информационной безопасности в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие низкой пропускной способности (10/100 Мбит/с).</p>		500,00
15	Коммутатор сетевой (Switch) 16 портовый	18.09.2018	9-0018411	<p>Поломки: отсутствуют</p> <p>Физические повреждения: отсутствуют</p> <p>Морально устарел, не соответствует стандартам информационной безопасности в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие низкой пропускной способности (10/100 Мбит/с).</p>		300,00
16	Облучатель ОБНП	26.06.2020	6-0016876	<p>Физическое и эстетическое состояние облучателя изношено вследствие длительной эксплуатации, сгорела лампа. Дальнейшее использование нецелесообразно.</p>		200,00

17	Облучатель ОБНП	26.06.2020	6-0016878	Физическое и эстетическое состояние облучателя изношено вследствие длительной эксплуатации, сгорела лампа. Дальнейшее использование нецелесообразно.		200,00
18	Терминал передачи электронной информации- Принтер Samsung	28.08.2018	8-0012539	По результатам очного заседания Правления АО «ЕНПФ» от 23.12.2022 г. №96 прекращение функционирования проекта «Терминал самообслуживания» отсутствует потребность в использовании данной техники ввиду большого срока эксплуатации, морально и технически устарели.		6000,00
19	Терминал передачи электронной информации- Картридер	28.08.2018	8-0012537	По результатам очного заседания Правления АО «ЕНПФ» от 23.12.2022 г. №96 прекращение функционирования проекта «Терминал самообслуживания» отсутствует потребность в использовании данной техники ввиду большого срока эксплуатации, морально и технически устарели.		1000,00
20	Терминал передачи электронной информации- Монитор Samsung 22"	28.08.2018	8-0012538	По результатам очного заседания Правления АО «ЕНПФ» от 23.12.2022 г. №96 прекращение функционирования проекта «Терминал самообслуживания» отсутствует потребность в использовании данной техники ввиду большого срока эксплуатации, морально и технически устарели.		6000,00

21	Терминал передачи электронной информации-Источник бесперебойного питания	28.08.2018	8-0012536	По результатам очного заседания Правления АО «ЕНПФ» от 23.12.2022 г. №96 прекращение функционирования проекта «Терминал самообслуживания» отсутствует потребность в использовании данной техники ввиду большого срока эксплуатации, морально и технически устарели.		3000,00
22	Терминал передачи электронной информации- Системный блок	28.08.2018	8-0012540	По результатам очного заседания Правления АО «ЕНПФ» от 23.12.2022 г. №96 прекращение функционирования проекта «Терминал самообслуживания» отсутствует потребность в использовании данной техники ввиду большого срока эксплуатации, морально и технически устарели.		9000,00
23	Монитор 19.5" Philips	05.09.2016	8-0003884	Поломки: матрица экрана в не рабочем состоянии Физические повреждения: отсутствуют.		1000,00
24	Монитор 19.5" Philips	05.09.2016	8-0007881	Поломки: матрица экрана в не рабочем состоянии Физические повреждения: отсутствуют.		1000,00
25	Монитор 19.5" Philips	05.09.2016	8-0007859	Поломки: матрица экрана в не рабочем состоянии Физические повреждения: отсутствуют		1000,00
26	Монитор (Дисплей-жидкие кристаллы, диагональ не менее 24)	24.09.2018	8-0013106	Поломки: матрица экрана в не рабочем состоянии Физические повреждения: отсутствуют		1000,00

27	Монитор Qmax в составе системы видеонаблюдения	02.08.2019	8-0013761	Поломки: выход из строя материнской платы, неисправна матрица Физические повреждения: отсутствуют		1000,00
28	GSM шлюз (FXO шлюз 4 портовый) Grandstream GXW 4104	07.10.2016	8-0009444	Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефонной связи.		100,00
29	GSM шлюз (FXO шлюз 4 портовый) Grandstream GXW 4104	10.11.2017	8-0011091	Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефонной связи.		100,00
30	GSM шлюз (FXO шлюз 4 портовый) Grandstream GXW 4104	10.11.2017	8-0011092	Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефонной связи.		100,00

31	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	8-0009244	<p>Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефонной связи.</p>		100,00
32	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	8-0009245	<p>Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефонной связи.</p>		100,00
33	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	8-0009246	<p>Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефонной связи.</p>		100,00
34	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	8-0009247	<p>Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефонной связи.</p>		100,00

35	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	8-0009248	<p>Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефонной связи.</p>		100,00
36	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	8-0009249	<p>Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефонной связи.</p>		100,00
37	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	8-0009250	<p>Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефонной связи.</p>		100,00
38	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	8-0009251	<p>Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефонной связи.</p>		100,00

39	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	8-0009252	<p>Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефонной связи.</p>		100,00
40	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	8-0009253	<p>Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефонной связи.</p>		100,00
41	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	8-0009254	<p>Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефонной связи.</p>		100,00
42	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	8-0009255	<p>Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефонной связи.</p>		100,00

43	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	8-0009256	Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефонной связи.		100,00
44	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	8-0009257	Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефонной связи.		100,00
45	GSM шлюз 4 портовый Аналоговый Voip Grandstream GXW4104	11.10.2018	8-0013359	Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефонной связи.		100,00
46	GSM шлюз 4 портовый Аналоговый Voip Grandstream GXW4104	11.10.2018	8-0013360	Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Морально устарел, не соответствует стандартам телефонии в Фонде. Отсутствует необходимость в использовании вследствие перехода на SIP протокол и с повсеместным отказом от аналоговых линий телефонной связи.		100,00
47	Блок управления	25.11.2014	8-0005995	Морально и физически устарел. Нет необходимости в		

	оборудованием в операционном зале(локальный сервер).Модель - "Mini PC Q 100 super mi			эксплуатации данного устройства. Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют		7500,00
--	--	--	--	--	--	---------

48	Огнетушитель	31.08.2010	1-0014572	Отсутствие потребности в эксплуатации, в связи с установкой собственных огнетушителей арендодателей в арендуемых помещениях. Требуется перезарядка огнетушителя. Истек срок службы огнетушителя 10 лет.		500,00
49	Огнетушитель	31.08.2010	1-0014573	Отсутствие потребности в эксплуатации, в связи с установкой собственных огнетушителей арендодателей в арендуемых помещениях. Требуется перезарядка огнетушителя. Истек срок службы огнетушителя 10 лет.		500,00
50	Огнетушитель	31.08.2010	1-0014574	Отсутствие потребности в эксплуатации, в связи с установкой собственных огнетушителей арендодателей в арендуемых помещениях. Требуется перезарядка огнетушителя. Истек срок службы огнетушителя 10 лет.		500,00
51	Огнетушитель	31.08.2010	1-0014575	Отсутствие потребности в эксплуатации, в связи с установкой собственных огнетушителей арендодателей в арендуемых помещениях. Требуется перезарядка огнетушителя. Истек срок службы огнетушителя 10 лет.		500,00

52	Огнетушитель	31.08.2010	1-0014576	Отсутствие потребности в эксплуатации, в связи с установкой собственных огнетушителей арендодателей в арендуемых помещениях. Требуется перезарядка огнетушителя. Истек срок службы огнетушителя 10 лет.		500,00
53	Огнетушитель	20.03.2015	6-0000623	Отсутствие потребности в эксплуатации, в связи с установкой собственных огнетушителей арендодателей в арендуемых помещениях. Требуется перезарядка огнетушителя. Истекает срок службы огнетушителя в июне 2024 года.		500,00
54	Огнетушитель	20.03.2015	6-0000624	Отсутствие потребности в эксплуатации, в связи с установкой собственных огнетушителей арендодателей в арендуемых помещениях. Требуется перезарядка огнетушителя. Истекает срок службы огнетушителя в июне 2024 года.		500,00
55	Огнетушитель	20.03.2015	6-0000625	Отсутствие потребности в эксплуатации, в связи с установкой собственных огнетушителей арендодателей в арендуемых помещениях. Требуется перезарядка огнетушителя. Истекает срок службы огнетушителя в июне 2024 года.		500,00
56	Огнетушитель	20.03.2015	6-0000626	Отсутствие потребности в эксплуатации, в связи с установкой собственных огнетушителей арендодателей в арендуемых помещениях. Требуется перезарядка огнетушителя. Истекает срок службы огнетушителя в июне 2024 года.		500,00

57	Огнетушитель	20.03.2015	6-0000627	Отсутствие потребности в эксплуатации, в связи с установкой собственных огнетушителей арендодателей в арендуемых помещениях. Требуется перезарядка огнетушителя. Истекает срок службы огнетушителя в июне 2024 года.		500,00
58	Огнетушитель	20.03.2015	6-0000628	Отсутствие потребности в эксплуатации, в связи с установкой собственных огнетушителей арендодателей в арендуемых помещениях. Требуется перезарядка огнетушителя. Истекает срок службы огнетушителя в июне 2024 года.		500,00
59	Огнетушитель	20.03.2015	6-0000629	Отсутствие потребности в эксплуатации, в связи с установкой собственных огнетушителей арендодателей в арендуемых помещениях. Требуется перезарядка огнетушителя. Истекает срок службы огнетушителя в июне 2024 года.		500,00
60	Огнетушитель	20.03.2015	6-0000630	Отсутствие потребности в эксплуатации, в связи с установкой собственных огнетушителей арендодателей в арендуемых помещениях. Требуется перезарядка огнетушителя. Истекает срок службы огнетушителя в июне 2024 года.		500,00
61	Огнетушитель	20.03.2015	6-0000631	Отсутствие потребности в эксплуатации, в связи с установкой собственных огнетушителей арендодателей в арендуемых помещениях. Требуется перезарядка огнетушителя. Истекает срок службы огнетушителя в июне 2024 года.		500,00

62	Огнетушитель	20.03.2015	6-0000632	Отсутствие потребности в эксплуатации, в связи с установкой собственных огнетушителей арендодателями в арендуемых помещениях. Требуется перезарядка огнетушителя. Истекает срок службы огнетушителя в июне 2024 года.		500,00
63	Огнетушитель	20.03.2015	6-0000633	Отсутствие потребности в эксплуатации, в связи с установкой собственных огнетушителей арендодателями в арендуемых помещениях. Требуется перезарядка огнетушителя. Истекает срок службы огнетушителя в июне 2024 года.		500,00
64	Кресло офисное	10.09.2015	9-0013923	Физическое и эстетическое состояние кресла изношено вследствие длительной эксплуатации. Сломана спинка и сиденье.		500,00
65	Кресло офисное	9-0013874	10.09.2015	Физическое и эстетическое состояние кресла изношено вследствие длительной эксплуатации. Сломана спинка и сиденье.		500,00

66	Шкаф для одежды	31.12.2013	9-0002991	Физическое и эстетическое состояние шкафа для одежды изношено вследствие длительной эксплуатации. Сломано крепление шкафа, расходятся стенки, следовательно шкаф не устойчив. Не соответствует брендбуку.		1000,00
67	Кресло офисное	9-0013926	10.09.2015	Физическое и эстетическое состояние кресла изношено вследствие длительной эксплуатации. Сломана спинка и сиденье.		500,00