







№	Наименование	Дата принятия к учету	Инв. номер	Описание состояния	Фото/примечание
1	Многофункц. устройство (Printer/scaner/copi er) Canon 4120	05.09.2008	805-346	Сломаны петли фиксации крышки сканера. Неисправна плата питания фьюзера и плата блока питания.	
2	Монитор (Дисплей-жидкие кристаллы, диагональ не менее 24)	13.09.2018	8-0012988	Повреждены пиксели матрицы, искажение выводимого изображения на экран.	
3	Монитор (Дисплей-жидкие кристаллы, диагональ не менее 24)	13.09.2018	8-0013007	Повреждены пиксели матрицы, искажение выводимого изображения на экран.	
4	Монитор (Дисплей-жидкие кристаллы, диагональ не менее 24)	13.09.2018	8-0013003	Повреждены пиксели матрицы, искажение выводимого изображения на экран.	





5	МФУ Canon i-Sensys MF4550d	31.07.2012	8-0000568	Неисправна плата питания фьюзера и плата блока питания.	
6	МФУ Sharp AL-1035-WH (Портативное)	11.12.2015	8-0008055	Сломаны петли фиксации крышки сканера, пальцы отделения бумаги от фьюзера и узел ремня фьюзера.	
7	Ноутбук HP LQ151RA Pavilion g7-1054er Cі3 390M	08.07.2011	10018848	Неисправна материнская плата (не включается), вышли из строя мультиконтроллер и гибридный коммутационный узел.	
8	Коммутатор 3 COM 3C16792A OfficeConnect DualSpeed Switch 16	11.11.2005	808-096	Вышел из строя контролер питания (не включается).	
9	Коммутатор HUB REPOTEK	19.10.2007	808-132	Вышел из строя контролер питания (не включается).	





10	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	8-0002022	Вышла из строя плата управления, при перепадах не держит заряд, отключается.	
11	ИБП SVC V1200F	29.11.2013	8-0003174	Вышел из строя трансформатор и плата управления, при перепадах отключается.	
12	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	8-0002371	Вышла из строя плата управления.	
13	ИБП SVC V1200F	29.11.2013	8-0003171	Вышел из строя контроллер заряда и трансформатор.	





14	ИБП SVC V1200F	29.11.2013	8-0003170	Вышел из строя контроллер заряда и трансформатор.	
15	ИБП SVC V-650-F	27.10.2014	8-0005033	Вышла из строя плата управления..	
16	ИБП SVC V-650-F	27.10.2014	8-0005019	Вышел из строя контроллер заряда и трансформатор.	
17	ИБП SVC V-650-F	27.10.2014	8-0005015	Вышла из строя плата управления, при перепадах отключается.	





18	ИБП SVC V-650-F	27.10.2014	8-0005035	Вышла из строя плата управления, при перепадах не держит заряд, отключается.	
19	ИБП SVC V-650-F	27.10.2014	8-0005018	Вышел из строя контроллер заряда и трансформатор.	
20	ИБП SVC V-650-F	27.10.2014	8-0005014	Вышел из строя трансформатор и плата управления, при перепадах отключается.	
21	ИБП SVC V-650-F Black	20.10.2014	8-0004236	Вышел из строя трансформатор и плата управления, при перепадах отключается.	





22	Монитор AOC20 LED E2050SN	29.11.2013	8-0002831	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений.	
23	Ноутбук KE115EA HPCompaq 6720s T5870 15.4 2048/160	07.11.2008	1-0006917 (803-039)	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Устаревшая версия программного обеспечения.	
24	Системный блок 77878LC	26.10.2015	8-0006847	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений.	
25	Системный блок 77878LC	26.10.2015	8-0006844	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений.	





26	Системный блок 77878LC	26.10.2015	8-0006845	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений.	
27	Системный блок 77878LC	26.10.2015	8-0006843	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений.	
28	Системный блок 77878LC	26.10.2015	8-0006848	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений.	
29	Системный блок 77878LC	26.10.2015	8-0006846	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений.	






30	Системный блок 77878LC	26.10.2015	8-0006849	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений.	
31	Системный блок 80054LC	29.08.2016	8-0008555	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений.	
32	Системный блок 80054LC	29.08.2016	8-0008554	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений.	
33	Системный блок 80054LC	29.08.2016	8-0008561	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений.	






34	Системный блок 80054LC	29.08.2016	8-0008553	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений.	
35	Системный блок 80054LC	29.08.2016	8-0008560	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений.	
36	Системный блок LogyCom 73411LC	27.10.2014	8-0004604	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений.	
37	Системный блок LogyCom 73411LC	27.10.2014	8-0004608	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений.	





38	Системный блок LogyCom 73411LC	27.10.2014	8-0004597	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений.	
39	Системный блок LogyCom 73411LC	27.10.2014	8-0004611	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений.	
40	Системный блок LogyCom 73411LC	27.10.2014	8-0004598	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений.	
41	Системный блок LogyCom 73411LC	27.10.2014	8-0004606	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений.	

42	Системный блок LogyCom 73411LC	27.10.2014	8-0004614	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений.	
43	Системный блок LogyCom 73411LC	27.10.2014	8-0004609	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений.	
44	Системный блок LogyCom 73411LC	27.10.2014	8-0004698	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений.	
45	Системный блок LogyCom 73411LC	27.10.2014	8-0004696	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений.	




46	Системный блок LogyCom 73411LC	27.10.2014	8-0004612	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений..	
47	Системный блок LogyCom 73411LC	27.10.2014	8-0004694	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений..	
48	Системный блок LogyCom 73411LC	27.10.2014	8-0004723	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений.	
49	Системный блок LogyCom 73411LC	27.10.2014	8-0004602	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений.	





50	Системный блок Logusom 73411LC/1	17.10.2014	8-0004225	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений.	
51	Системный блок Logusom 73411LC/1	17.10.2014	8-0004224	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений.	
52	Системный блок Logusom 73411LC/1	17.10.2014	8-0004226	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений.	
53	Коммутатор сетевой (Switch) 24 порта 10/100 Base-TX	18.08.2014	8-0003878	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений.	
54	Коммутатор сетевой (Switch) 24 порта 10/100 Base-TX	18.08.2016	8-0003875	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений.	

55	Коммутатор сетевой (Switch) 24 порта 10/100 Base-TX	18.08.2014	8-0003880	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений.	
56	Коммутатор сетевой (Switch) D-link DES-1024C/A1A	25.10.2016	8-0009506	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений.	
57	Коммутатор сетевой (Switch) D-link DES-1024C/A1A	25.10.2016	8-0009520	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений.	
58	Коммутатор сетевой (Switch) D-link DES-1024C/A1A	25.10.2016	8-0009516	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений.	
59	Коммутатор сетевой (Switch) D-link DES-1024C/A1A	25.10.2016	8-0009504	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений.	

60	Терминал передачи электронной информации- Системный блок	28.12.2016	8-0012485	Рабочее	
61	Терминал передачи электронной информации- Принтер Samsung	28.12.2016	8-0012484	Рабочее	
62	Терминал передачи электронной информации- Монитор Samsung 22"	28.12.2016	8-0012483	Рабочее	
63	Терминал передачи электронной информации- Картридер	28.12.2016	8-0012482	Рабочее	





64	Терминал передачи электронной информации- Источник бесперебойного питания	28.12.2016	8-0012481	Рабочее	
65	Canon i-SENSYS MF4018 (Многофункциональные устройства)	30.11.2009	1-0011152	<p>Неисправность в узле, отвечающем за перенос изображения, поломка тракта прохождения листов бумаги. Ремонт невозможен в связи с отсутствием запасных частей (сняты с производства).</p>	
66	Сканер штрих-кодов	17.10.2014	9-0005697	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	
67	Сканер штрих-кодов LS2208	30.11.2016	6-0010581	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	





68	Сканер штрих-кодов LS2208	30.11.2016	6-0010582	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	
69	Сканер штрих-кодов LS2208	30.11.2016	6-0010583	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	
70	Сканер штрих-кодов LS2208	30.11.2016	6-0010586	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	
71	Сканер штрих-кодов LS2208	30.11.2016	6-0010587	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	

72	Сканер штрих-кодов LS2208	30.11.2016	6-0010588	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	
73	Сканер штрих-кодов LS2208	30.11.2016	6-0010590	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	
74	Сканер штрих-кодов LS2208	30.11.2016	6-0010591	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	
75	Сканер штрих-кодов LS2208	30.11.2016	6-0010593	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	

76	Сканер штрих-кодов LS2208	30.11.2016	6-0010594	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	
77	Сканер штрих-кодов LS2208	30.11.2016	6-0010596	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	
78	Сканер штрих-кодов LS2208	30.11.2016	6-0010603	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	
79	Сканер штрих-кодов LS2208	30.11.2016	6-0010604	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	





80	Сканер штрих-кодов LS2208	30.11.2016	6-0010606	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	
81	Сканер штрих-кодов LS2208	30.11.2016	6-0010609	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	
82	Сканер штрих-кодов LS2208	30.11.2016	6-0010612	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	
83	Сканер штрих-кодов LS2208	30.11.2016	6-0010613	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	


84	Сканер штрих-кодов LS2208	30.11.2016	6-0010614	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	
85	Сканер штрих-кодов LS2208	30.11.2016	6-0010616	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	
86	Сканер штрих-кодов LS2208	30.11.2016	6-0010618	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	
87	Сканер штрих-кодов LS2208	30.11.2016	6-0010619	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	





88	Сканер штрих-кодов LS2208	30.11.2016	6-0010620	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	
89	Сканер штрих-кодов LS2208	30.11.2016	6-0010621	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	
90	Сканер штрих-кодов LS2208	30.11.2016	6-0010623	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	
91	Сканер штрих-кодов LS2208	30.11.2016	6-0011195	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	




92	Сканер штрих-кодов LS2208	30.11.2016	6-0011202	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	
93	Сканер штрих-кодов	01.09.2015	9-0010875	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	
94	Сканер штрих-кодов	01.09.2015	9-0010883	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	
95	Сканер штрих-кодов	01.09.2015	9-0010885	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	




96	Сканер штрих-кодов	01.09.2015	9-0010926	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	
97	Сканер штрих-кодов	01.09.2015	9-0010928	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	
98	Сканер штрих-кодов	01.09.2015	9-0010930	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	
99	Сканер штрих-кодов	01.09.2015	9-0010932	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	

100	Сканер штрих-кодов	01.09.2015	9-0010933	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	
101	Сканер штрих-кодов	01.09.2015	9-0010934	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	
102	Сканер штрих-кодов	01.09.2015	9-0010935	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	
103	Сканер штрих-кодов	01.09.2015	9-0010938	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	

104	Сканер штрих-кодов	01.09.2015	9-0010939	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	
105	Сканер штрих-кодов	01.09.2015	9-0010940	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	
106	Сканер штрих-кодов	01.09.2015	9-0010941	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	
107	Сканер штрих-кодов	01.09.2015	9-0010944	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	




108	Сканер штрих-кодов	01.09.2015	9-0010945	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	
109	КМА Canon FC-128	08.07.2011	10018868	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Устаревший вид, филиалом используются более современное оборудование</p>	
110	Кресло офисное	03.09.2015	9-0012218	<p>Деформация сиденья, поломка ножки кресла, спинки сломаны. Расходы на замену обивки нецелесообразны.</p>	
111	Стул офисный	02.06.2015	9-0008033	<p>Поломка ножек, спинки. Деформация сиденья стула.</p>	




112	Стул офисный	02.06.2015	9-0008045	Поломка спинки, моральный и физический износ.	 A green office chair with a black frame. The backrest is broken and tilted forward, showing the internal structure and some debris.
113	Стул офисный	02.06.2015	9-0008071	Поломка ножек, деформация спинки стула.	 A green office chair with a black frame. The backrest is deformed and curved. The legs are broken, with one leg missing and the other bent.
114	Стул офисный	02.06.2015	9-0008080	Деформация сиденья стула, моральный и физический износ.	 A green office chair with a black frame. The seat is deformed and sagging in the middle. The backrest is also slightly deformed.

115	Мобильная тумба	20.12.2016	9-0010763	Имеется сколы и царапины при эксплуатации. Моральный и физический износ.	
116	Мобильная тумба	20.12.2016	9-0010768	Корпус не устойчивый. Ремонт не рентабелен. Моральный и физический износ.	
117	Кресло офисное	03.09.2015	9-0012209	Деформация сиденья, поломка ножки кресла. Расходы на замену обивки нецелесообразны.	





118	Кресло офисное	03.09.2015	9-0012210	Деформация сиденья, поломка ножки кресла. Расходы на замену обивки нецелесообразны.	
119	Кресло офисное	03.09.2015	9-0012222	Деформация сиденья, поломка ножки кресла, спинки сломаны. Расходы на замену обивки нецелесообразны.	
120	Кресло офисное	03.09.2015	9-0012238	Поломка подлокотника, спинки, сломаны колесики, ткань с пятнами. Ремонт и химчистка не рентабелен.	

121	Кресло офисное	03.09.2015	9-0012239	Деформация сиденья, поломка ножки кресла,спинки сломаны. Расходы на замену обивки нецелесообразны.	
122	Кресло офисное	03.09.2015	9-0012252	Деформация сиденья, поломка ножки кресла,спинки сломаны. Расходы на замену обивки нецелесообразны.	
123	Стол рабочий	31.12.2013	9-0002481	Не соответствует брендбуку. Имеется потертости, царапины, перекося ящиков и дверей. Моральный и физический износ.	
124	Стол для посетителей	31.12.2013	9-0002490	Не соответствует брендбуку. Стол шатается, имеется царапины на столешнице. Моральный и физический износ.	


125	Стул офисный	31.12.2013	9-0002494	<p>Не соответствует брендбуку. Поломка ножек, спинки. Деформация сиденья стула. Моральный и физический износ.</p>	
126	Стул офисный	31.12.2013	9-0002496	<p>Не соответствует брендбуку, имеются царапины замена обивки нецелесообразны.</p>	
127	Стул офисный	31.12.2013	9-0002507	<p>Не соответствует брендбуку. Поломка ножек, спинки. Деформация сиденья стула. Моральный и физический износ.</p>	

128	Стул офисный	31.12.2013	9-0002510	<p>Не соответствует брендбуку. Поломка ножек, спинки. Деформация сиденья стула. Моральный и физический износ.</p>	
129	Стул офисный	31.12.2013	9-0002643	<p>Не соответствует брендбуку. Поломка ножек, спинки. Деформация сиденья стула. Моральный и физический износ.</p>	
130	Стул офисный	31.12.2013	9-0002644	<p>Не соответствует брендбуку, имеются царапины замена обивки нецелесообразны.</p>	

131	Стул офисный	31.12.2013	9-0002653	<p>Не соответствует брендбуку. Поломка ножек, спинки. Деформация сиденья стула. Моральный и физический износ.</p>	
132	Стул офисный	31.12.2013	9-0002654	<p>Не соответствует брендбуку. Поломка ножек, спинки. Деформация сиденья стула. Моральный и физический износ.</p>	
133	Стул офисный	31.12.2013	9-0002655	<p>Не соответствует брендбуку. Поломка ножек, спинки. Деформация сиденья стула. Моральный и физический износ.</p>	

134	Стул офисный	31.12.2013	9-0002663	<p>Не соответствует брендбуку. Поломка ножек, спинки. Деформация сиденья стула. Моральный и физический износ.</p>	
135	Стул офисный	31.12.2013	9-0002665	<p>Не соответствует брендбуку, имеются царапины замена обивки нецелесообразны.</p>	
136	Стул офисный	31.12.2013	9-0002666	<p>Не соответствует брендбуку. Поломка ножек, спинки. Деформация сиденья стула. Моральный и физический износ.</p>	
137	Тумба мобильная	16.09.2015	9-0013571	<p>Корпус не устойчивый. Моральный и физический износ.</p>	

138	Тумба мобильная	16.09.2015	9-0013572	Сломаны выдвжные полки, сломаны ролики. Моральный и физический износ.	
139	Тумба мобильная	16.09.2015	9-0013575	Корпус не устойчивый. Ремонт не рентабелен. Моральный и физический износ.	
140	Кресло для офиса	07.06.2011	1-0017848	Деформация сиденья, поломка ножки кресла, спинки сломаны. Расходы на замену обивки нецелесообразны.	
141	Кресло для офиса	07.06.2011	1-0017857	Не соответствует брендбуку. Поломка подлокотника, спинки, сломаны колесики, ткань с пятнами. Ремонт и химчистка не рентабелен.	

142	Мобильная тумба	20.12.2016	9-0010762	Сломаны выдвижные полки. Моральный и физический износ. Не используется филиалом.	
-----	-----------------	------------	-----------	---	--