

Басқарманың 2024 жылғы «15» қаңтардағы №1 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ балансынан, жүйеден тыс есебінен негізгі құралдар нысанын, материалдық емес активтері, инвестициялық жылжымайтын мүлікті, тауарлық-материалдық құндылықтарды (қорды) және дебиторлық берешекті есептен шығару және шығынға жазу қағидасына №5 Қосымша

*Жылжымалы мүлікті өткізу туралы хабарландыру
(заңды және жеке тұлғалардың өтініштері бойынша)*

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ атынан Түркістан облыстық филиалы жылжымалы мүліктің өткізілетіні туралы хабарлайды. Өтініштерді қабылдау мерзімі – 2025 жылғы «06» наурыздың 18:00 сағатына дейін. Маркасы/түрпаты, сатып алынған жылы, пайдалануға жарамдылығы туралы мәліметтер, өткізу бағасы көрсетілген мүліктің тізбесі қосымшада берілген.

Толық ақпаратты келесі телефон нөміріне хабарласып, алуға болады: +7 (707) 527 79 93 (Нұрғиса)

Қосымша

№	Атауы	Бренд/түр	Сатып алынған жылы	Пайдалануға жарамдылығы туралы мәліметтер	Өткізу бағасы, теңге
1	2	3	4	5	6
1	Жүйелік блок 77878LC	-	27.10.2015	Жүйелік блок қоректендіру көзінің магниттік катушкаларынан индуктивті босатуға байланысты істен шықты, нәтижесінде жүйелік блок компоненттерінің ішкі тізбектерінің каскадты шамадан тыс жүктелуі болды - POST тестінен өтпейді.	2500,00
2	Жүйелік блок 80054LC	-	31.08.2016	Жүйелік блоктың бірнеше қымбат құрамдас бөліктерінің күйіп қалуы қуаттың жоғарылауы (ылғал, шаң және т.б.), Bios батареясының қысымының төмендеуі және микросұлбаларға электролиттің төгілуі.	2500,00
3	Жүйелік блок 80054LC	-	31.08.2016	Микросұлбалардың күйіп кетуіне әкелген кернеу тұрақтандырғышының істен шығуы және т.б. Монитордың бейне кабельдерін жүйелік блокқа қосудағы әлсіз байланыс. Аналық платаның, бейне картаның немесе жадтың дұрыс жұмыс істемесуі.	2500,00
4	Жүйелік блок LogyCom 67532LC	-	06.01.2014	Қуат көзінде кернеу болса да, ДК қосылмайды. Шамадан тыс жүктеме немесе нашар салқындату кезінде жоғары жүктемеде ұзақ жұмыс істеу нәтижесінде инвертордың істен шығуы. BIOS параметрлерін үнемі қалпына келтіру және экрандағы ескерту хабарламалары, пассивті салқындату жүйелеріне байланысты аналық плата қызады.	2500,00
5	Жүйелік блок LogyCom 67532LC	-	31.12.2013	Қуат көзінде кернеу болса да, ДК қосылмайды. Шамадан тыс жүктеме немесе нашар салқындату кезінде жоғары жүктемеде ұзақ жұмыс істеу нәтижесінде инвертордың істен шығуы. BIOS параметрлерін үнемі қалпына келтіру және экрандағы ескерту хабарламалары, пассивті салқындату жүйелеріне байланысты аналық плата қызады.	2500,00
6	Жүйелік блок LogyCom 67532LC	-	11.02.2014	Аналық плата істен шықты, конденсаторлар немесе резисторлар істен шықты, электр тізбектеріндегі қысқа тұйықталулар, IDE/SATA порттары істен шықты. Көп қабатты аналық платаның көпқабатты шыны талшықты ламинатының қрекингі.	2500,00

7	Жүйелік блок LogyCom 67532LC	-	12.02.2014	Қуат көзінде кернеу болса да, ДҚ қосылмайды. Шамадан тыс жүктеме немесе нашар салқындату кезінде жоғары жүктемеде ұзақ жұмыс істеу нәтижесінде инвертордың істен шығуы. BIOS параметрлерін үнемі қалпына келтіру және экрандағы ескерту хабарламалары, пассивті салқындату жүйелеріне байланысты аналық плата қызады.	2500,00
8	Жүйелік блок LogyCom 67532LC	-	05.02.2014	Жүйелік блоктың бірнеше қымбат құрамдас бөліктерінің күйіп қалуы қуаттың жоғарылауы (ылғал, шаң және т.б.), Bios батареясының қысымының төмендеуі және микросұлбаларға электролиттің төгілуі.	2500,00
9	Жүйелік блок LogyCom 67532LC	-	05.02.2014	Жүйелік блок қоректендіру көзінің магниттік катушкаларынан индуктивтіліктің босатылуына байланысты істен шықты, бұл жүйелік блок компоненттерінің ішкі тізбектерінің каскадты шамадан тыс жүктелуіне әкелді - POST сынағынан өтпейді.	2500,00
10	Жүйелік блок LogyCom 67532LC	-	04.02.2014	Жүйелік блоктың бірнеше қымбат құрамдас бөліктерінің күйіп қалуы қуаттың жоғарылауы (ылғал, шаң және т.б.), Bios батареясының қысымының төмендеуі және микросұлбаларға электролиттің төгілуі.	2500,00
11	Жүйелік блок LogyCom 67532LC	-	06.02.2014	Микросұлбалардың күйіп кетуіне әкелген кернеу тұрақтандыргышының істен шығуы және т.б. Монитордың бейне кабельдерін жүйелік блокқа қосудағы әлсіз байланыс. Аналық платаның, бейне картаның немесе жадтың дұрыс жұмыс істемеуі.	2500,00
12	Жүйелік блок LogyCom 67532LC	-	18.04.2013	Қуат көзінде кернеу болса да, ДҚ қосылмайды. Шамадан тыс жүктеме немесе нашар салқындату кезінде жоғары жүктемеде ұзақ жұмыс істеу нәтижесінде инвертордың істен шығуы.	2500,00
13	Жүйелік блок LogyCom 67532LC	-	07.01.2014	Аналық плата істен шықты, конденсаторлар немесе резисторлар істен шықты, электр тізбектеріндегі қысқа тұйықталулар, IDE/SATA порттары істен шықты. Көп қабатты аналық платаның көпқабатты шыны талшықты ламинатының крекингі.	2500,00
14	Жүйелік блок LogyCom 67532LC	-	04.02.2014	Жүйелік блок қоректендіру көзінің магниттік катушкаларынан индуктивті босатуға байланысты істен шықты, нәтижесінде жүйелік блок компоненттерінің ішкі тізбектерінің каскадты шамадан тыс жүктелуі болды - POST тестінен өтпейді.	2500,00
15	Жүйелік блок LogyCom 67532LC	-	05.02.2014	Жүйелік блоктың бірнеше қымбат құрамдас бөліктерінің күйіп қалуы қуаттың жоғарылауы (ылғал, шаң және т.б.), Bios батареясының қысымының төмендеуі және микросұлбаларға электролиттің төгілуі.	2500,00
16	Жүйелік блок LogyCom 67532LC	-	04.03.2014	Микросұлбалардың күйіп кетуіне әкелген кернеу тұрақтандыргышының істен шығуы және т.б. Монитордың бейне кабельдерін жүйелік блокқа қосудағы әлсіз байланыс. Аналық платаның, бейне картаның немесе жадтың дұрыс жұмыс істемеуі.	2500,00

17	Жүйелік блок LogyCom 70578LC	-	31.12.2014	Қуат көзінде кернеу болса да, ДК қосылмайды. Шамадан тыс жүктеме немесе нашар салқындату кезінде жоғары жүктемеде ұзақ жұмыс істеу нәтижесінде инвертордың істен шығуы. BIOS параметрлерін үнемі қалпына келтіру және экрандағы ескерту хабарламалары, пассивті салқындату жүйелеріне байланысты аналық плата қызады.	2500,00
18	Жүйелік блок LogyCom 70578LC	-	31.12.2014	Аналық плата істен шықты, конденсаторлар немесе резисторлар істен шықты, электр тізбектеріндегі қысқа тұйықталулар, IDE/SATA порттары істен шықты. Көп қабатты аналық платаның көп қабатты шыны талшықты ламинатының крекингі	2500,00
19	Жүйелік блок LogyCom 70578LC	-	31.12.2013	Аналық плата істен шықты, конденсаторлар немесе резисторлар істен шықты, электр тізбектеріндегі қысқа тұйықталулар, IDE/SATA порттары істен шықты. Көп қабатты аналық платаның көп қабатты шыны талшықты ламинатының крекингі	2500,00
20	Жүйелік блок LogyCom 73411LC	-	27.10.2014	Микросұлбалардың күйіп кетуіне әкелген кернеу тұрақтандырғышының істен шығуы және т.б. Монитордың бейне кабельдерін жүйелік блокқа қосудағы әлсіз байланыс. Аналық платаның, бейне картаның немесе жадтың дұрыс жұмыс істемеуі.	2500,00
21	Жүйелік блок LogyCom 73411LC	-	27.10.2014	Микросұлбалардың күйіп кетуіне әкелген кернеу тұрақтандырғышының істен шығуы және т.б. Монитордың бейне кабельдерін жүйелік блокқа қосудағы әлсіз байланыс. Аналық платаның, бейне картаның немесе жадтың дұрыс жұмыс істемеуі.	2500,00
22	Жүйелік блок LogyCom 73411LC	-	27.10.2014	Аналық платада микрожарықтар бар. Контроллер сәтсіз аяқталды, импульстік трансформатордың қысқа тұйықталуы. Импульстік трансформатор істен шықты, артқы жарық шамының істен шығуы.	2500,00
23	Жүйелік блок LogyCom 73411LC	-	27.10.2014	Аналық плата істен шықты, конденсаторлар немесе резисторлар істен шықты, электр тізбектеріндегі қысқа тұйықталулар, IDE/SATA порттары істен шықты. Көп қабатты аналық платаның көпқабатты шыны талшықты ламинатының крекингі.	2500,00
24	Жүйелік блок LogyCom 73411LC	-	27.10.2014	Жүйелік блок қоректендіру көзінің магниттік катушкаларынан индуктивті босатуға байланысты істен шықты, нәтижесінде жүйелік блок компоненттерінің ішкі тізбектерінің каскадты шамадан тыс жүктелуі болды - POST тестінен өтпейді.	2500,00
25	Жүйелік блок LogyCom 73411LC/1	-	27.10.2014	Микросұлбалардың күйіп кетуіне әкелген кернеу тұрақтандырғышының істен шығуы және т.б. Монитордың бейне кабельдерін жүйелік блокқа қосудағы әлсіз байланыс. Аналық платаның, бейне картаның немесе жадтың дұрыс жұмыс істемеуі.	2500,00

26	Жүйелік блок LogyCom 73411LC/1	-	27.10.2014	Қуат көзінде кернеу болса да, ДҚ қосылмайды. Шамадан тыс жүктеме немесе нашар салқындату кезінде жоғары жүктемеде ұзақ жұмыс істеу нәтижесінде инвертордың істен шығуы. BIOS параметрлерін үнемі қалпына келтіру және экрандағы ескерту хабарламалары, пассивті салқындату жүйелеріне байланысты аналық плата қызады.	2500,00
27	Факс КХ- FT938CA/RU	-	03.07.2008	Байланыс құралдарының техникалық тозуы, олардың мүмкіндіктері мен функционалдық мүмкіндіктерінің ағымдағы міндеттерге сәйкес келмеуі.	1200,00
28	Кресло	-	24.12.2007	Әбден ескірген, аяғы сынық	400,00
29	компьютерлік стол	-	16.08.2002	Столдың беті ескірген, брендбукке сай емес	1000,00
30	Тумбалы жұмыс столы	-	16.08.2002	Ескірген, брендбукке сай емес	1000,00
31	Кітап қоятын шкаф	-	23.12.2005	Ескірген, брендбукке сай емес	1000,00
32	Қоректеніру көздері SVC V1200F	-	31.12.2014	Батареясы отырған, қосылмайды	300,00
33	Қоректеніру көздері SVC V-650-F	-	27.10.2014	Батареясы отырған, қосылмайды	300,00