

Приложение 5
к Правилам о выбытии и списании с баланса, внесистемного учёта
АО «ЕНПФ» объектов основных средств, нематериальных активов,
инвестиционной недвижимости, товарно-материальных ценностей (запасов),
затрат по незавершенной разработке в области информационных технологий,
затрат на проектно-исследовательские работы по неосуществленной разработке
в области информационных технологий и дебиторской задолженности,

Объявление о реализации движимого имущества
(по обращениям юридических и физических лиц)

АО "Единый накопительный пенсионный фонд" в лице Туркестанского областного филиала объявляет о реализации движимого имущества (ОС).
Срок приема обращений до 18:00 часов "06 " марта 2025г.

Перечень имущества, с указанием марки/типа, года приобретения, сведений о годности к эксплуатации, цены реализации,
представлены в Приложении

Более подробную информацию можете получить по тел: 7 (707) 527 79 93 (Нурғиса)

Приложение

№	Наименование	Марка/тип	Дата приобретения	Сведения о годности к эксплуатации	Цена реализации, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Системный блок 77878LC	-	27.10.2015	Системный блок вышел из строя в связи с выбросом индуктива из магнитных катушек блока питания, повлекшим за собой каскадную перегрузку внутренних цепей комплектующих системного блока — не проходит тест POST.	2500,00
2	Системный блок 80054LC	-	31.08.2016	Перегорание нескольких дорогостоящих комплектующих системного блока вследствие скачка напряжения (попадания влаги, пыли и т.д.), разгерметизация батареи Bios и разлитие электролита на микросхемы.	2500,00
3	Системный блок 80054LC	-	31.08.2016	Выход из строя стабилизатора напряжения, приведший к выгоранию микросхем, и пр. Слабый контакт в соединении видео-кабелей монитора с системным блоком. Неисправность материнской платы, видеокарты или памяти.	2500,00
4	Системный блок LogyCom 67532LC	-	06.01.2014	Не включается ПК, хотя напряжение на БП есть. Выход из строя инвертора в результате перегрузки или длительной работой при высокой нагрузке с плохим охлаждением. Постоянный сброс параметров BIOS и предупреждающие надписи на экране, в связи с пассивными системами охлаждения нагревается материнская плата.	2500,00

5	Системный блок LogyCom 67532LC	-	31.12.2013	Не включается ПК, хотя напряжение на БП есть. Выход из строя инвертора в результате перегрузки или длительной работой при высокой нагрузке с плохим охлаждением. Постоянный сброс параметров BIOS и предупреждающие надписи на экране, в связи с пассивными системами охлаждения нагревается материнская плата.	2500,00
6	Системный блок LogyCom 67532LC	-	11.02.2014	Вышел из строя материнская плата обрыв конденсаторов или резисторов, короткое замыкание в электрических цепях, Выход из строя IDE/SATA-портов. Растрескивание многослойного стеклотестолита многослойной материнской платы.	2500,00
7	Системный блок LogyCom 67532LC	-	12.02.2014	Не включается ПК, хотя напряжение на БП есть. Выход из строя инвертора в результате перегрузки или длительной работой при высокой нагрузке с плохим охлаждением. Постоянный сброс параметров BIOS и предупреждающие надписи на экране, в связи с пассивными системами охлаждения нагревается материнская плата.	2500,00
8	Системный блок LogyCom 67532LC	-	05.02.2014	Перегорание нескольких дорогостоящих комплектующих системного блока вследствие скачка напряжения (попадания влаги, пыли и т.д.), разгерметизация батареи Bios и разлитие электролита на микросхемы.	2500,00
9	Системный блок LogyCom 67532LC	-	05.02.2014	Системный блок вышел из строя в связи с выбросом индуктива из магнитных катушек блока питания, повлекшим за собой каскадную перегрузку внутренних цепей комплектующих системного блока — не проходит тест POST	2500,00
10	Системный блок LogyCom 67532LC	-	04.02.2014	Перегорание нескольких дорогостоящих комплектующих системного блока вследствие скачка напряжения (попадания влаги, пыли и т.д.), разгерметизация батареи Bios и разлитие электролита на микросхемы.	2500,00
11	Системный блок LogyCom 67532LC	-	06.02.2014	Выход из строя стабилизатора напряжения, приведший к выгоранию микросхем, и пр. Слабый контакт в соединении видео-кабелей монитора с системным блоком. Неисправность материнской платы, видеокарты или памяти.	2500,00

12	Системный блок LogyCom 67532LC	-	18.04.2013	Не включается ПК, хотя напряжение на БП есть. Выход из строя инвертора в результате перегрузки или длительной работой при высокой нагрузке с плохим охлаждением.	2500,00
13	Системный блок LogyCom 67532LC	-	07.01.2014	Вышел из строя материнская плата обрыв конденсаторов или резисторов, короткое замыкание в электрических цепях, Выход из строя IDE/SATA-портов. Растрескивание многослойного стеклотестолита многослойной материнской платы.	2500,00
14	Системный блок LogyCom 67532LC	-	04.02.2014	Системный блок вышел из строя в связи с выбросом индуктива из магнитных катушек блока питания, повлекшим за собой каскадную перегрузку внутренних цепей комплектующих системного блока — не проходит тест POST.	2500,00
15	Системный блок LogyCom 67532LC	-	05.02.2014	Перегорание нескольких дорогостоящих комплектующих системного блока вследствие скачка напряжения (попадания влаги, пыли и т.д.), разгерметизация батареи Bios и разлитие электролита на микросхемы.	2500,00
16	Системный блок LogyCom 67532LC	-	04.03.2014	Выход из строя стабилизатора напряжения, приведший к выгоранию микросхем, и пр. Слабый контакт в соединении видео-кабелей монитора с системным блоком. Неисправность материнской платы, видеокарты или памяти.	2500,00
17	Системный блок LogyCom 70578LC	-	31.12.2014	Не включается ПК, хотя напряжение на БП есть. Выход из строя инвертора в результате перегрузки или длительной работой при высокой нагрузке с плохим охлаждением. Постоянный сброс параметров BIOS и предупреждающие надписи на экране, в связи с пассивными системами охлаждения нагревается материнская плата.	2500,00
18	Системный блок LogyCom 70578LC	-	31.12.2014	Вышел из строя материнская плата обрыв конденсаторов или резисторов, короткое замыкание в электрических цепях, Выход из строя IDE/SATA-портов. Растрескивание многослойного стеклотестолита многослойной материнской платы	2500,00
19	Системный блок LogyCom 70578LC	-	31.12.2013	Вышел из строя материнская плата обрыв конденсаторов или резисторов, короткое замыкание в электрических цепях, Выход из строя IDE/SATA-портов. Растрескивание многослойного стеклотестолита многослойной материнской платы	2500,00

20	Системный блок LogyCom 73411LC	-	27.10.2014	Выход из строя стабилизатора напряжения, приведший к выгоранию микросхем, и пр. Слабый контакт в соединении видео-кабелей монитора с системным блоком. Неисправность материнской платы, видеокарты или памяти.	2500,00
21	Системный блок LogyCom 73411LC	-	27.10.2014	Выход из строя стабилизатора напряжения, приведший к выгоранию микросхем, и пр. Слабый контакт в соединении видео-кабелей монитора с системным блоком. Неисправность материнской платы, видеокарты или памяти.	2500,00
22	Системный блок LogyCom 73411LC	-	27.10.2014	Имеются микротрещины на материнской плате. вышел из строя контроллер. короткое замыкание импульсного трансформатора. вышел из строя импульсный трансформатор. выход из строя лампы подсветки.	2500,00
23	Системный блок LogyCom 73411LC	-	27.10.2014	Вышел из строя материнская плата обрыв конденсаторов или резисторов, короткое замыкание в электрических цепях, Выход из строя IDE/SATA-портов. Растрескивание многослойного стеклотестолита многослойной материнской платы.	2500,00
24	Системный блок LogyCom 73411LC	-	27.10.2014	Системный блок вышел из строя в связи с выбросом индуктива из магнитных катушек блока питания, повлекшим за собой каскадную перегрузку внутренних цепей комплектующих системного блока — не проходит тест POST.	2500,00
25	Системный блок LogyCom 73411LC/1	-	27.10.2014	Выход из строя стабилизатора напряжения, приведший к выгоранию микросхем, и пр. Слабый контакт в соединении видео-кабелей монитора с системным блоком. Неисправность материнской платы, видеокарты или памяти.	2500,00
26	Системный блок LogyCom 73411LC/1	-	27.10.2014	Не включается ПК, хотя напряжение на БП есть. Выход из строя инвертора в результате перегрузки или длительной работой при высокой нагрузке с плохим охлаждением. Постоянный сброс параметров BIOS и предупреждающие надписи на экране, в связи с пассивными системами охлаждения нагревается материнская плата.	2500,00
27	Факс КХ- FT938CA/RU	-	03.07.2008	техническая изношенность средств связи, несоответствие их возможностей и функционала текущим задачам.	1200,00
28	Кресло	-	24.12.2007	Протертый вид, сломана ножка	400,00

29	Стол компьютерный	-	16.08.2002	Поверхность стола испорчена,столешница изношена, не соответствует брендбуку	1000,00
30	Стол рабочий с тумбой	-	16.08.2002	Изношенный вид стола, не соответствует брендбуку	1000,00
31	Шкаф книжный	-	23.12.2005	Изношенный вид, не соответствует брендбуку	1000,00
32	ИБП SVC V1200F	-	31.12.2014	Износ батареи,не включается	300,00
33	ИБП SVC V-650-F	-	27.10.2014	Износ батареи,не включается	300,00