

Приложение 5

к Правилам о выбытии и списании с баланса, внесистемного учёта АО «ЕНПФ» объектов основных средств, нематериальных активов, инвестиционной недвижимости, товарно-материальных ценностей (запасов), затрат по незавершенной разработке в области информационных технологий, затрат на проектно-изыскательские работы по неосуществленной разработке в области информационных технологий и дебиторской задолженности, утверждённым протоколом Правления № 15 от «21» февраля 2024 г.

*Объявление о реализации движимого имущества
(по обращениям юридических и физических лиц)*

АО «Единый накопительный пенсионный фонд», в лице Атырауского областного филиала объявляет о реализации движимого имущества.

Срок приема обращений до **«20» сентября 2024 года**.

Перечень имущества, с указанием марки/типа, года приобретения, сведений о годности к эксплуатации, цены реализации, представлены в приложении

Более подробную информацию можете получить по тел.: **+7 (775) 601 2977**.

№	Наименование	Марка/ тип	Год приобретение	Сведения о годности к эксплуатации	Цена реализаци и, тенге
---	--------------	---------------	---------------------	--	----------------------------------

1	ИБП для серверного оборудования филиалов Ippon Smart Winner		27.11.2017	Повреждена плата и выход из строя элементов питания. Комплектующие для данной модели сняты с производства.	500,00
2	Источник бесперебойного питания		30.09.2020	Повреждена плата и выход из строя элементов питания. Комплектующие для данной модели сняты с производства. Оборудование не в рабочем состоянии.	500,00
3	Источник бесперебойного питания		30.09.2020	При включении ИБП не стартует. Ремонт не целесообразен.	500,00
4	Источник бесперебойного питания		30.09.2020	Короткое замыкание при включении ИБП или в подключенном устройстве.	500,00
5	Источник бесперебойного питания		30.09.2020	При включении ИБП не стартует. Ремонт не целесообразен в связи с тем, что комплектующие запасные части для данной модели сняты с производства.	500,00
6	Источник бесперебойного питания		30.09.2020	Повреждена плата и выход из строя элементов питания.	500,00
7	Источник бесперебойного питания		30.09.2020	При включении ИБП не стартует при перепадах электроэнергии инвертор сгорел.	500,00
8	Источник бесперебойного питания		30.09.2020	Выходят из строя электролитические конденсаторы и аккумуляторная батарея.	500,00
9	Источник бесперебойного питания		30.09.2020	Повреждена плата и выход из строя	500,00
10	Источник бесперебойного питания		30.09.2020	Высыхание электролитических конденсаторов, вызывающие сбои в работе блоков управления и питания.	500,00

11	Источник бесперебойного питания APC BX650LI		14.10.2019	Короткое замыкание при включении ИБП или в подключенном устройстве. Оборудование не в рабочем состоянии.	500,00
12	Источник бесперебойного питания APC BX650LI		14.10.2019	Короткое замыкание при включении ИБП или в подключенном устройстве. Оборудование не в рабочем состоянии.	500,00
13	Источник бесперебойного питания APC BX650LI		14.10.2019	Повреждена плата и выход из строя элементов питания.	500,00
14	Источник бесперебойного питания APC BX650LI		14.10.2019	Повреждена плата и выход из строя элементов питания.	500,00
15	Источник бесперебойного питания APC BX650LI		14.10.2019	При включении ИБП не стартует .	500,00
16	Источник бесперебойного питания APC BX650LI		14.10.2019	При включении ИБП не стартует при перепадах электроэнергии инвертор сгорел.	500,00
17	Источник бесперебойного питания SVC V-1200-F-LCD		28.11.2017	Повреждена плата и выход из строя элементов питания.	500,00
18	Источник бесперебойного питания SVC V-1200-F-LCD		28.11.2017	Повреждена плата и выход из строя элементов питания.	500,00
19	Источник бесперебойного питания SVC V-1200-F-LCD		28.11.2017	Повреждена плата и выход из строя элементов питания.	500,00
20	Источник бесперебойного питания SVC V-1200-F-LCD		28.11.2017	Повреждена плата и выход из строя элементов питания.	500,00
21	Источник бесперебойного питания SVC V-1200-F-LCD		28.11.2017	Повреждена плата, Не работает	500,00
22	Источник бесперебойного питания SVC V-1200-F-LCD		28.11.2017	Короткое замыкание при включении ИБП или в подключенном устройстве.	500,00

23	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503		07.10.2016	Не работает, непригоден для дальнейшей эксплуатации.	100,00
24	ИБП SVC V-650-F		29.10.2014	Повреждена плата и выход из строя элементов питания.	100,00
25	ИБП SVC V-650-F		29.10.2014	Повреждена плата и выход из строя элементов питания.	100,00
26	ИБП SVC V-650-F		29.10.2014	Повреждена плата и выход из строя элементов питания.	100,00
27	Мобильная тумба		27.10.2015	Подвижные ящики сломанные, отсутствуют ручки, подвижные ролики оторваны, к восстановлению не подлежат	200,00
28	Мобильная тумба		20.12.2016	Подвижные ящики сломанные, подвижные ролики оторваны, к восстановлению не подлежат	200,00
29	Мобильная тумба		20.12.2016	Подвижные ящики сломанные, подвижные ролики оторваны, физически устаревшие, к восстановлению не подлежат	200,00
30	Мобильная тумба		20.12.2016	Подвижные ящики сломанные, отсутствуют ручки, к восстановлению не подлежат	200,00
31	Мобильная тумба		20.12.2016	Подвижные ящики сломанные, подвижные ролики оторваны, физически устаревшие, к восстановлению не подлежат	200,00
	Итого				12400,00