






№	Сипаттама	Фото
1	<p>Атауы: Операциялық залдағы жабдықты басқару блогы (жергілікті сервер). "Mini PC Q 100 super mi - Үлгісі Техниканы пайдалануға беру күні: 03.11.2014 Түгендеу нөмірі: 8-0006390 Ақаулары: Жүйелік тақтасы ақаулы. Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
2	<p>Атауы: МФУ Canon MF4780W Техниканы пайдалануға беру күні: 17.11.2014 Түгендеу нөмірі: 9-0005820 Ақаулар: Сервис-орталықтың техникалық қорытындысының актісіне сәйкес: Форматер тақтасы істен шықты. Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
3	<p>Атауы: МФУ Canon MF4780W Техниканы пайдалануға беру күні: 17.11.2014 Түгендеу нөмірі: 9-0005832 Ақаулар: Сервис-орталықтың техникалық қорытындысының актісіне сәйкес: Қуаттану тақтасы істен шықты. Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
4	<p>Атауы: Монитор Fujitsu Техниканы пайдалануға беру күні: 30.01.2015 Түгендеу нөмірі: 9-0007962 Ақаулар: Қосылмайды Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	

5	<p>Атауы: Монитор Acer Техниканы пайдалануға беру күні: 30.01.2015 Түгендеу нөмірі: 9-0007968 Ақаулар: жоқ Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
6	<p>Атауы: Монитор 17" LCD Samsung SM713N Black 600/1 Техниканы пайдалануға беру күні: 15.12.2012 Түгендеу нөмірі: 900-613 Ақаулар: жоқ Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
7	<p>Атауы: Монитор 17" LCD Samsung SM713N Black 600/1 Техниканы пайдалануға беру күні: 15.12.2012 Түгендеу нөмірі: 900-619 Ақаулар: Жұмыс кезінде өшеді. Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
8	<p>Атауы: Монитор 17" LCD Samsung SM713N Black 600/1 Техниканы пайдалануға беру күні: 15.12.2012 Түгендеу нөмірі: 900-621 Ақаулар: Қуат көзі ақаулы, Қосылмайды. Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
9	<p>Атауы: Монитор 15" Samsung- SyncMaster 15 IS Техниканы пайдалануға беру күні: 30.06.2003 Түгендеу нөмірі: 802-306 Ақаулар: Қосылмайды Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	




10	<p>Атауы: Принтер HP 2015 Техниканы пайдалануға беру күні: 30.01.2015 Түгендеу нөмірі: 9-0007993 Ақаулар: Интерфейс тақтасы мен қағазды түсіру ролигі істен шықты. Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	 <p>A photograph of a light grey HP 2015 printer sitting on a tiled floor. A white label on the front of the printer has the number '9-0007993' written on it.</p>
11	<p>Атауы: Сист.блок LogyCom ET-24040M32/P4 2.4Ghz/512Mb/40Gb Техниканы пайдалануға беру күні: 25.07.2003 г. Түгендеу нөмірі: 801-290 Техникалық сипаттамалары: Intel Core 2 Duo 2.8 GHz, DDR2, қатты диск жоқ (HDD). Ақаулар: жүйелік тақта ақаулы. Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	 <p>A photograph of a black LogyCom system unit (tower PC) sitting on a tiled floor. A white label on the front of the unit has the number '801-290' written on it.</p>
12	<p>Атауы: Ж/б Pentium 4.3 Ghz-15.4TFT WSXGA Техниканы пайдалануға беру күні: 30.01.2015 Түгендеу нөмірі: 9-0007975 Техникалық сипаттамалары: Intel Core 2 Duo E4600 2.40 GHz, DDR2-2 Gb, қатты диск жоқ (HDD), Ақаулар: жоқ Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	 <p>A photograph of a black Pentium 4.3 GHz system unit (tower PC) sitting on a tiled floor. A white label on the front of the unit has the number '9-0007975' written on it.</p>
13	<p>Атауы: МФУ Canon MF4780W Техниканы пайдалануға беру күні: 17.11.2014 Түгендеу нөмірі: 9-0005812 Ақаулар: Сервис-орталықтың техникалық қорытындысының актісіне сәйкес: Ауыстыру қажет: форматер тақтасы; термоблок жинақталған. Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	 <p>A photograph of a black Canon MF4780W multifunction printer sitting on a tiled floor. A white label on the top of the printer has the number '9-0005812' written on it.</p>
14	<p>Атауы: МФУ Canon i-Sensys MF4018 Техниканы пайдалануға беру күні: 30.11.2009 Түгендеу нөмірі: 1-0011149 Ақаулар: Сервис-орталықтың техникалық қорытындысының актісіне сәйкес: Жинақталған термоблокты ауыстыру қажет. Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	 <p>A photograph of a black Canon i-Sensys MF4018 multifunction printer sitting on a tiled floor. A white label on the front of the printer has the number '1-0011149' written on it.</p>






15	<p>Атауы: МФУ Canon MF4780W Техниканы пайдалануға беру күні: 17.11.2014 Түгендеу нөмірі: 9-0005817 Ақаулар: Сервис-орталықтың техникалық қорытындысының актісіне сәйкес: Пеш ақаулы. Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
16	<p>Атауы: ИБП SVC V1200F Техниканы пайдалануға беру күні: 04.09.2013 Түгендеу нөмірі: 8-0001949 Ақаулар: тақтасы ақаулы, заряды жоқ Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
17	<p>Атауы: ИБП SVC V1200F Техниканы пайдалануға беру күні: 04.09.2013 Түгендеу нөмірі: 8-0001935 Ақаулар: Қуат тақтасы мен аккумулятор батареялары істен шықты Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
18	<p>Атауы: ИБП SVC V1200F Техниканы пайдалануға беру күні: 04.09.2013 Түгендеу нөмірі: 8-0001923 Ақаулар: үздіксіз қуат көзі қосылмайды. Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
19	<p>Атауы: ИБП SVC V1200F Техниканы пайдалануға беру күні: 29.11.2013 Түгендеу нөмірі: 8-0003111 Ақаулар: Қосылу порты мен орталық тақтасын ауыстыру қажет Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	






20	<p>Атауы: ИБП SVC V1200F Техниканы пайдалануға беру күні: 04.09.2013 Түгендеу нөмірі: 8-0001927 Ақаулар: U1 PD257-001C REV/5 BR500I процессор ақаулы Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
21	<p>Атауы: ИБП SVC V1200F Техниканы пайдалануға беру күні: 29.11.2013 Түгендеу нөмірі: 8-0003389 Ақаулар: Мерзімді түрде сықырлай бастайды және шамадан тыс жүктеме тудырады. Тақтасын ауыстыру қажет. Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
22	<p>Атауы: ИБП SVC V1200F Техниканы пайдалануға беру күні: 29.11.2013 Түгендеу нөмірі: 8-0003128 Ақаулар: тақтасы ақаулы, заряды жүрмейді Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
23	<p>Атауы: ИБП SVC V1200F Техниканы пайдалануға беру күні: 29.11.2013 Түгендеу нөмірі: 8-0003385 Ақаулар: Қуат тақтасы мен аккумулятор батареялары істен шықты Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
24	<p>Атауы: ИБП SVC V1200F Техниканы пайдалануға беру күні: 29.11.2013 Түгендеу нөмірі: 8-0003387 Ақаулар: Батареялар зарядталмайды, зарядтау схемасы істен шыққан, С88 ауыстыру қажет Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	

25	<p>Атауы: ИБП SVC V1200F Техниканы пайдалануға беру күні: 29.11.2013 Түгендеу нөмірі: 8-0003390 Ақаулар: үздіксіз қуат көзі қосылмайды Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
26	<p>Атауы: ИБП SVC V1200F Техниканы пайдалануға беру күні: 29.11.2013 Түгендеу нөмірі: 8-0003392 Ақаулар: Қуат тақтасы мен аккумулятор батареялары істен шықты Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
27	<p>Атауы: ИБП APC SUA 1000I Smart UPS 1000VA, USB, 8розет., темп.комп. Техниканы пайдалануға беру күні: 30.11.2005 Түгендеу нөмірі: 810-317 Ақаулар: үздіксіз қуат көзі қосылмайды. Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
28	<p>Атауы: ИБП IPPON Back Comfo Pro 800b Техниканы пайдалануға беру күні: 24.11.2011 Түгендеу нөмірі: 10021046 Ақаулар: Батареялар зарядталмайды. Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
29	<p>Атауы: ИБП SVC V-1000-F Техниканы пайдалануға беру күні: 18.12.2015 Түгендеу нөмірі: 8-0007696 Ақаулар: тақтасы ақаулы, заряды жүрмейді Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	


30	<p>Атауы: ИБП SVC V-650-F Техниканы пайдалануға беру күні: 29.09.2014 Түгендеу нөмірі: 8-0003956 Ақаулар: Қуат тақтасы мен аккумулятор батареялары істен шықты Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
31	<p>Атауы: ИБП SVC V-650-F Техниканы пайдалануға беру күні: 27.10.2014 Түгендеу нөмірі: 8-0005370 Ақаулар: тақтасы ақаулы, заряды жүрмейді Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
32	<p>Атауы: Многофункц. устройство (Printer/scaner/copier) Canon 4120 Техниканы пайдалануға беру күні: 05.09.2008 Түгендеу нөмірі: 805-320 Ақаулар: Кескінді тасымалдау білігі мен Орталық тақта ақаулы. Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
33	<p>Атауы: Многофункц. устройство (Printer/scaner/copier) Canon 4120 Техниканы пайдалануға беру күні: 05.09.2008 Түгендеу нөмірі: 805-321 Ақаулар: Экспозиция датчигі мен статикалық зарядты кетіретін ине кортронының істен шығуы. Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
34	<p>Атауы: Многофункциональный аппарат Техниканы пайдалануға беру күні: 04.06.2010 Түгендеу нөмірі: 10012840 Ақаулар: науадағы қағаз сенсорының активаторы істен шықты Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	






35	<p>Атауы: Монитор Техниканы пайдалануға беру күні: 28.06.2010 Түгендеу нөмірі: 10013300 Ақаулар: жоқ Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
36	<p>Атауы: Монитор Техниканы пайдалануға беру күні: 28.06.2010 Түгендеу нөмірі: 10013288 Ақаулар: Қосылмайды. Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
37	<p>Атауы: Монитор Техниканы пайдалануға беру күні: 28.10.2010 Түгендеу нөмірі: 10013285 Ақаулар: жоқ Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
38	<p>Атауы: Монитор Техниканы пайдалануға беру күні: 05.08.2010 Түгендеу нөмірі: 10014119 Ақаулар: Қуат көзі ақаулы, қосылмайды Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
39	<p>Атауы: Монитор Техниканы пайдалануға беру күні: 05.08.2010 Түгендеу нөмірі: 10014127 Ақаулар: Жоқ Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	

40	<p>Атауы: Монитор Техниканы пайдалануға беру күні: 05.08.2010 Түгендеу нөмірі: 10014104 Ақаулар: Жоқ Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
41	<p>Атауы: Монитор 17 BenQ FP71G Plus, 0.264mm,8ms Техниканы пайдалануға беру күні: 02.07.2007 Түгендеу нөмірі: 802-588 Ақаулар: Қосылмайды. Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
42	<p>Атауы: Монитор 17 BenQ FP71G Plus, 0.264mm,8ms Техниканы пайдалануға беру күні: 02.07.2007 Түгендеу нөмірі: 802-543 Ақаулар: жоқ Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
43	<p>Атауы: Монитор 17 TFT Samsung Sync Master 713N Техниканы пайдалануға беру күні: 15.11.2005 Түгендеу нөмірі: 802-439 Ақаулар: Жоқ. Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
44	<p>Атауы: Монитор 17 TFT Samsung Sync Master 713N Техниканы пайдалануға беру күні: 15.11.2005 Түгендеу нөмірі: 802-439 Ақаулар: Жоқ. Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	

45	<p>Атауы: Монитор 17TFT LG Flatron L1719S,0.264.1280x1024@75 Hz Техниканы пайдалануға беру күні: 28.07.2008 Түгендеу нөмірі: 1-0001330 Ақаулар: Қосылмайды. Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
46	<p>Атауы: Монитор 19W TFT AOC 919SW Техниканы пайдалануға беру күні: 08.07.2011 Түгендеу нөмірі: 10018816 Ақаулар: Аяқ тірегі сыңған</p>	
47	<p>Атауы: Монитор 19W TFT AOC 919SW Техниканы пайдалануға беру күні: 08.07.2011 Түгендеу нөмірі: 10018821 Ақаулар: Аяқ тірегі сыңған</p>	
48	<p>Атауы: Монитор 19W TFT AOC 919SW Техниканы пайдалануға беру күні: 08.07.2011 Түгендеу нөмірі: 10018826 Ақаулар: Қосылмайды. Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
49	<p>Атауы: Монитор ACER V173 Техниканы пайдалануға беру күні: 05.08.2009 Түгендеу нөмірі: 10010694 Ақаулар: Қосылмайды. Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	


50	<p>Атауы: Монитор Fujitsu LED E20T6 Техниканы пайдалануға беру күні: 04.09.2013 Түгендеу нөмірі: 8-0001448 Ақаулар: Қосылмайды Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
51	<p>Атауы: Монитор Fujitsu LED E20T6 Техниканы пайдалануға беру күні: 04.09.2013 Түгендеу нөмірі: 8-0001461 Ақаулар: Өзі сөнеді содан кейін қосылмайды. Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
52	<p>Атауы: Монитор AOC20 LED E2050SN Техниканы пайдалануға беру күні: 29.11.2013 Түгендеу нөмірі: 8-0002779 Ақаулар: Экран матрицасы ақаулы.</p>	
53	<p>Атауы: МФУ Canon i-Sensys MF4550d Техниканы пайдалануға беру күні: 31.07.2012 Түгендеу нөмірі: 8-0000531 Ақаулар: Сервис-орталықтың техникалық қорытындысының актісіне сәйкес: Интерфейс тақтасы мен қағазды түсіру ролигі істен шықты. Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
54	<p>Атауы: МФУ Canon i-Sensys MF4550d Техниканы пайдалануға беру күні: 31.07.2012 Түгендеу нөмірі: 8-0000538 Ақаулар: Форматер тақтасы істен шықты, жылжымалы бөліктері тозған, корпусы сынған</p>	


55	<p>Атауы: МФУ Canon i-Sensys MF4550d Техниканы пайдалануға беру күні: 15.07.2011 Түгендеу нөмірі: 10019099 Ақаулар: Сервис-орталықтың техникалық қорытындысының актісіне сәйкес: Кронштейннің зақымдануы, корпусының деформациясы, беріліс қорабының тозуы 90 %.</p>	
56	<p>Атауы: МФУ Canon i-Sensys MF4550d Техниканы пайдалануға беру күні: 31.07.2012 Түгендеу нөмірі: 8-0000529 Ақаулар: Сервис-орталықтың техникалық қорытындысының актісіне сәйкес: жоғарғы қақпақтың бекіткіштері сынған, жетек берілістері істен шыққан, пештің термоэлементі жұмыс істемейді.</p>	
57	<p>Атауы: МФУ Canon i-Sensys MF4550d Техниканы пайдалануға беру күні: 15.07.2011 Түгендеу нөмірі: 10019097 Ақаулар: Кескінді бекіту түйінінің дұрыс жұмыс істемеуі, механикалық тозуға байланысты термопленка мен қыздыру элементінің зақымдалуы. Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
58	<p>Атауы: МФУ Canon i-Sensys MF4550d Техниканы пайдалануға беру күні: 24.11.2011 Түгендеу нөмірі: 10021052 Ақаулар: Сервис-орталықтың техникалық қорытындысының актісіне сәйкес: Ауыстыру қажет: 1. Тісті доңғалақ блогы; 2. Термоблок жинақталған. Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
59	<p>Атауы: МФУ I-SENSYS MF217W Canon Техниканы пайдалануға беру күні: 18.12.2015 Түгендеу нөмірі: 8-0007880 Ақаулар: Қуат тақтасы істен шықты Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	





60	<p>Атауы: ПК LogyCom 64582LC Техниканы пайдалануға беру күні: 31.07.2012 г. Түгендеу нөмірі: 8-0000288 Техникалық сипаттамалары: Intel Core i3-2100 3.10 GHz, DDR3, қатты диск жоқ (HDD). Ақаулар: жоқ. Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
61	<p>Атауы: Принтер HP CE461A laser jet P2035 Техниканы пайдалануға беру күні: 28.10.2013 Түгендеу нөмірі: 8-0002447 Ақаулар: Интерфейс тақтасы істен шықты Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
62	<p>Атауы: Принтер HP CE461A laser jet P2035 Техниканы пайдалануға беру күні: 28.10.2013 Түгендеу нөмірі: 8-0002434 Ақаулар: Трансферроллердің, термоблок датчиктерінің және қағаз беру ролигінің істен шығуы. Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
63	<p>Атауы: Принтер HP CE461A laser jet P2035 Техниканы пайдалануға беру күні: 28.10.2013 Түгендеу нөмірі: 8-0002415 Ақаулар: Интерфейс тақтасы істен шықты. Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
64	<p>Атауы: Принтер HP LaserJet 2015 (CB366A) Техниканы пайдалануға беру күні: 19.04.2007 Түгендеу нөмірі: 805-216 Ақаулар: Басқару тақтасының, жылу торабының істен шығуы, қағазды тасымалдау механизмінің тозуының шекті дәрежесі. Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	






65	<p>Атауы: Ж/б HP Compaq dc7800 CMT Core2D E4500 Техниканы пайдалануға беру күні: 20.02.2008 Түгендеу нөмірі: 801-605 Техникалық сипаттамалары: Intel Core 2 Duo 2.2 GHz, DDR2-2 Gb, қатты диск жоқ (HDD). Ақаулар: Жоқ Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
66	<p>Атауы: Ж/б HP Compaq dc7800 CMT Core2D E4500 Техниканы пайдалануға беру күні: 20.02.2008 Түгендеу нөмірі: 801-521 Техникалық сипаттамалары: Intel Core 2 Duo 2.2 GHz, DDR2-2 Gb, қатты диск жоқ (HDD). Ақаулар: Жоқ Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
67	<p>Атауы: Ж/б HP Compaq dc7800 CMT Core2D E4500 Техниканы пайдалануға беру күні: 20.02.2008 Түгендеу нөмірі: 801-599 Техникалық сипаттамалары: Intel Core 2 Duo 2.2 GHz, қатты диск жоқ (HDD). Ақаулар: Жоқ Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
68	<p>Атауы: Ж/б HP Compaq dc7800 CMT Core2D E4500 Техниканы пайдалануға беру күні: 20.02.2008 Түгендеу нөмірі: 801-597 Техникалық сипаттамалары: Intel Core 2 Duo 2.2 GHz, қатты диск жоқ (HDD). Ақаулар: Жоқ Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
69	<p>Атауы: МФУ Canon MF4780W Техниканы пайдалануға беру күні: 17.11.2014 Түгендеу нөмірі: 9-0005832 Ақаулар: Сервис-орталықтың техникалық қорытындысының актісіне сәйкес: Қуаттану тақтасы істен шықты. Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	





70	<p>Атауы: Ж/б HP Compaq dc7800 CMT Core2D E4500 Техниканы пайдалануға беру күні: 20.02.2008 Түгендеу нөмірі: 801-612 Техникалық сипаттамалары: Intel Core 2 Duo 2.2 GHz, қатты диск жоқ (HDD). Ақаулар: Жоқ Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
71	<p>Атауы: Ж/б HP Compaq dc7800 CMT Core2D E4500 Техниканы пайдалануға беру күні: 20.02.2008 Түгендеу нөмірі: 801-574 Техникалық сипаттамалары: Intel Core 2 Duo 2.2 GHz, DDR2-2 Gb, қатты диск жоқ (HDD). Ақаулар: жоқ Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
72	<p>Атауы: Ж/б HP Compaq dc7800 CMT Core2D E4500 Техниканы пайдалануға беру күні: 20.02.2008 Түгендеу нөмірі: 801-601 Техникалық сипаттамалары: Intel Core 2 Duo 2.2 GHz, қатты диск жоқ (HDD). Ақаулар: Жоқ Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
73	<p>Атауы: Ж/б HP Compaq dc7800 CMT Core2D E4500 Техниканы пайдалануға беру күні: 20.02.2008 Түгендеу нөмірі: 801-524 Техникалық сипаттамалары: Intel Core 2 Duo 2.2 GHz, қатты диск жоқ (HDD). Ақаулар: жоқ Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
74	<p>Атауы: Ж/б HP Compaq dc7800 CMT Core2D E4500 Техниканы пайдалануға беру күні: 20.02.2008 Түгендеу нөмірі: 801-525 Техникалық сипаттамалары: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz, қатты диск жоқ (HDD). Ақаулар: Жоқ Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	




75	<p>Атауы: Ж/б HP Compaq dc7800 CMT Core2D E4500 Техниканы пайдалануға беру күні: 31.12.2013 Түгендеу нөмірі: 801-530 Техникалық сипаттамалары: Intel Core 2 Duo 2.2 GHz, қатты диск жоқ (HDD). Ақаулар: Жоқ Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
76	<p>Атауы: Ж/б HP Compaq dc7800 CMT Core2D E4500 Техниканы пайдалануға беру күні: 20.02.2008 Түгендеу нөмірі: 801-548 Техникалық сипаттамалары: Intel Core 2 Duo 2.2 GHz, қатты диск жоқ (HDD). Ақаулар: Жоқ Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
77	<p>Атауы: Ж/б HP Hewlett-Packard DC 7800 Техниканы пайдалануға беру күні: 25.09.2008 Түгендеу нөмірі: 1-0001254 Техникалық сипаттамалары: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz, DDR2, қатты диск жоқ (HDD). Ақаулар: Ұзақ мерзімді пайдалану нәтижесінде жүйелік платаның конденсаторларында сыйымдылық өзгерді (азайды), нәтижесінде жүйелік плата істен шықты Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
78	<p>Атауы: Ж/б HP Hewlett-Packard DC 7800 Техниканы пайдалануға беру күні: 25.09.2008 Түгендеу нөмірі: 801-668 Техникалық сипаттамалары: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz, қатты диск жоқ (HDD). Ақаулар: Жоқ Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
79	<p>Атауы: Ж/б HP Hewlett-Packard DC 7800 Техниканы пайдалануға беру күні: 25.09.2008 Түгендеу нөмірі: 1-0001251 Техникалық сипаттамалары: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz, қатты диск жоқ (HDD). Ақаулар: Жоқ Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	





80	<p>Атауы: Ж/б HP Hewlett-Packard DC 7800 Техниканы пайдалануға беру күні: 25.09.2008 Түгендеу нөмірі: 1-0001256 Техникалық сипаттамалары: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz, қатты диск жоқ (HDD). Ақаулар: Жоқ Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
81	<p>Атауы: Ж/б HP Hewlett-Packard DC 7800 Техниканы пайдалануға беру күні: 25.09.2008 Түгендеу нөмірі: 801-667 Техникалық сипаттамалары: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz, қатты диск жоқ (HDD). Ақаулар: Жоқ Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
82	<p>Атауы: Ж/б HP Hewlett-Packard DC 7800 Техниканы пайдалануға беру күні: 25.09.2008 Түгендеу нөмірі: 801-654 Техникалық сипаттамалары: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz, қатты диск жоқ (HDD). Ақаулар: Жоқ Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
83	<p>Атауы: Ж/б HP Hewlett-Packard DC 7800 Техниканы пайдалануға беру күні: 25.09.2008 Түгендеу нөмірі: 801-658 Техникалық сипаттамалары: Intel Core 2 Duo 2.2 GHz, қатты диск жоқ (HDD). Ақаулар: Жоқ Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
84	<p>Атауы: Жүйелік блок Техниканы пайдалануға беру күні: 04.11.2010 Түгендеу нөмірі: 10015872 Техникалық сипаттамалары: Intel Core 2 Duo 2.2 GHz, қатты диск жоқ (HDD). Ақаулар: Жоқ Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	

85	<p>Атауы: Жүйелік блок Техниканы пайдалануға беру күні: 03.08.2010 Түгендеу нөмірі: 10013950 Техникалық сипаттамалары: Intel Core 2 Duo 2.2 GHz, қатты диск жоқ (HDD). Ақаулар: Жоқ Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
86	<p>Атауы: Жүйелік блок Техниканы пайдалануға беру күні: 03.08.2010 Түгендеу нөмірі: 10013951 Техникалық сипаттамалары: Pentium Dual-Core E5400 2.70 GHz, DDR2, қатты диск жоқ (HDD). Ақаулар: жоқ Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
87	<p>Атауы: Жүйелік блок Техниканы пайдалануға беру күні: 04.11.2010 г. Түгендеу нөмірі: 10015893 Техникалық сипаттамалары: Intel Celeron E3300 2.50 GHz, DDR2, қатты диск жоқ (HDD). Ақаулар: Жоқ Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
88	<p>Атауы: Жүйелік блок Техниканы пайдалануға беру күні: 03.08.2010 Түгендеу нөмірі: 10013952 Техникалық сипаттамалары: Pentium Dual-Core E5400 2.70 GHz, DDR2, қатты диск жоқ (HDD). Ақаулар: Жоқ Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
89	<p>Атауы: Жүйелік блок LogyCom 67532LC Техниканы пайдалануға беру күні: 04.09.2013 г. Түгендеу нөмірі: 8-0001140 Техникалық сипаттамалары: Intel Core i3-3220 3.30 GHz, DDR3, қатты диск жоқ (HDD). Ақаулар: BIOS параметрлерін сақтамайды Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	




90	<p>Атауы: Жүйелік блок LogyCom 70578LC Техниканы пайдалануға беру күні: 05.12.2013 Түгендеу нөмірі: 8-0003757 Техникалық сипаттамалары: Intel Core i3 3.30 GHz, DDR3, қатты диск жоқ (HDD). Ақаулар: жүйелік тақтасы ақаулы Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
91	<p>Атауы: Модем Техниканы пайдалануға беру күні: 20.04.2010 Түгендеу нөмірі: 10012157 Ақаулар: Желілік кабельді жалғаған кезде желілік қосылым көрсеткіші жоқ. Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
92	<p>Атауы: ADSL модем Техниканы пайдалануға беру күні: 30.05.2013 Түгендеу нөмірі: 8-0000813 Ақаулар: Желілік кабельді жалғаған кезде желілік қосылым көрсеткіші жоқ. Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
93	<p>Атауы: Сыртқы модем Техниканы пайдалануға беру күні: 28.05.2015 Түгендеу нөмірі: 8-0006713 Ақаулар: Желілік кабельді жалғаған кезде желілік қосылым көрсеткіші жоқ. Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
94	<p>Атауы: МФУ Canon i-Sensys MF4550d Техниканы пайдалануға беру күні: 24.11.2011 Түгендеу нөмірі: 10021059 Ақаулар: Сервис-орталықтың техникалық қорытындысының актісіне сәйкес: Ауыстыру қажет: Термоблок жинақталған. Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	




95	<p>Атауы: Принтер HP CE461A Lazer jet 2035 Техниканы пайдалануға беру күні: 28.10.2013 Түгендеу нөмірі: 8-0002437 Ақаулар: Сервис-орталықтың техникалық қорытындысының актісіне сәйкес: Ауыстыру қажет: Термоблок жинақталған. Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
96	<p>Атауы: Принтер HP CE461A lazer jet P2035 Техниканы пайдалануға беру күні: 28.10.2013 Түгендеу нөмірі: 8-0002435 Ақаулар: Сервис-орталықтың техникалық қорытындысының актісіне сәйкес: Пеш ақаулы. Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
97	<p>Атауы: Принтер HP CE461A lazer jet P2035 Техниканы пайдалануға беру күні: 28.10.2013 Түгендеу нөмірі: 8-0002444 Ақаулар: Сервис-орталықтың техникалық қорытындысының актісіне сәйкес: Пеш ақаулы. Физикалық зақымдар: Жоқ</p>	
98	<p>Атауы: Кресло Пайдалануға беру күні: 19.10.2018 Түгендеу нөмірі: 9-0018591 Ақаулар: Артқы жағы сынған, крест сынған, газ-лифт сынған. Жөндеуге жарамсыз.</p>	

99	<p>Атауы: Кресло Пайдалануға беру күні: 19.10.2018 Түгендеу нөмірі: 9-0018592 Ақаулар: Арқа мен орындықтың түйіскен жері сынған, газ-лифт, тұтқасы сынған. Жөндеуге жарамсыз.</p>	
100	<p>Атауы: Кресло Пайдалануға беру күні: 19.10.2018 Түгендеу нөмірі: 9-0018597 Ақаулар: Газ-лифт пен айқастырмасы сынған. Жөндеуге жарамсыз.</p>	
101	<p>Атауы: Кресло Пайдалануға беру күні: 19.10.2018 Түгендеу нөмірі: 9-0018601 Ақаулар: Негіз сынған, артқы жағы деформацияланған, қиық крест. Жөндеуге жарамсыз.</p>	




102	<p>Атауы: Кресло Пайдалануға беру күні: 19.10.2018 Түгендеу нөмірі: 9-0018602 Ақаулар: Газ-лифт пен айқастырмасы сынған. Жөндеуге жарамсыз.</p>	
103	<p>Атауы: Кресло Пайдалануға беру күні: 19.10.2018 Түгендеу нөмірі: 9-0018605 Ақаулар: Газ-лифт пен айқастырмасы сынған. Жөндеуге жарамсыз.</p>	
104	<p>Атауы: Кресло Пайдалануға беру күні: 19.10.2018 Түгендеу нөмірі: 9-0018608 Ақаулар: Газ-лифт пен айқастырмасы сынған. Жөндеуге жарамсыз.</p>	
105	<p>Атауы: Кресло Пайдалануға беру күні: 10.11.2016 Түгендеу нөмірі: 9-0012346 Ақаулар: Газ-лифт сынған, артқы жағы деформацияланған. Жөндеуге жарамсыз.</p>	




106	<p>Атауы: Кресло Пайдалануға беру күні: 10.11.2016 Түгендеу нөмірі: 9-001349 Ақаулар: Газлифт жұмыс істемейді. Жөндеуге жарамсыз.</p>	
107	<p>Атауы: Кресло Пайдалануға беру күні: 10.11.2016 Түгендеу нөмірі: 9-0012353 Ақаулар: Газ-лифт жұмыс істемейді, крест деформацияланған. Жөндеуге жарамсыз.</p>	
108	<p>Атауы: Кресло Пайдалануға беру күні: 10.11.2016 Түгендеу нөмірі: 9-0012358 Ақаулар: Газ-лифт пен айқастырмасы сынған. Жөндеуге жарамсыз.</p>	




109	<p>Атауы: Кресло Пайдалануға беру күні: 10.11.2016 Түгендеу нөмірі: 9-0012362 Ақаулар: Артқы жағы жартысында сынған, газ-лифт жұмыс істемейді. Жөндеуге жарамсыз.</p>	
110	<p>Атауы: Кресло Пайдалануға беру күні: 14.09.2015 Түгендеу нөмірі: 9-0012421 Ақаулар: Газ-лифт, айқастырмасы, арқа сынған. Жөндеуге жарамсыз.</p>	
111	<p>Атауы: Кресло Пайдалануға беру күні: 14.09.2015 Түгендеу нөмірі: 9-0012426 Ақаулар: Газ-лифт жұмыс істемейді, артқы жағы деформацияланған. Жөндеуге жарамсыз.</p>	




112	<p>Атауы: Кресло Пайдалануға беру күні: 14.09.2015 Түгендеу нөмірі: 9-0012427 Ақаулар: Газ-лифт пен айқастырмасы сынған. Жөндеуге жарамсыз.</p>	
113	<p>Атауы: Кресло Пайдалануға беру күні: 14.09.2015 Түгендеу нөмірі: 9-0012432 Ақаулар: Газ-лифт пен айқастырмасы сынған. Жөндеуге жарамсыз.</p>	
114	<p>Атауы: Кресло Пайдалануға беру күні: 14.09.2015 Түгендеу нөмірі: 9-0012434 Ақаулар: Газ-лифт сынған, дөңгелектер, орындықтың негізі сынған. Жөндеуге жарамсыз.</p>	




115	<p>Атауы: Кресло Пайдалануға беру күні: 14.09.2015 Түгендеу нөмірі: 9-0012439 Ақаулар: Газ-лифт сынған, артқы жағы деформацияланған. Жөндеуге жарамсыз.</p>	
116	<p>Атауы: Кресло Пайдалануға беру күні: 14.09.2015 Түгендеу нөмірі: 9-0012440 Ақаулар: Артқы жағы жартысында сынған, газ-лифт сынған. Жөндеуге жарамсыз.</p>	
117	<p>Атауы: Кресло Пайдалануға беру күні: 10.03.2011 Түгендеу нөмірі: 1-0016766 Ақаулар: Газ-лифт пен айқастырмасы сынған. Жөндеуге жарамсыз.</p>	




118	<p>Атауы: Кресло (стоимость ниже 80 МРП) Пайдалануға беру күні: 28.05.2010 Түгендеу нөмірі: 1-0012639 Ақаулар: Артқы жағы сынған, газ-лифт жұмыс істемейді. Жөндеуге жарамсыз.</p>	
119	<p>Атауы: Кресло (стоимость ниже 80 МРП) Пайдалануға беру күні: 28.05.2010 Түгендеу нөмірі: 1-0012640 Ақаулар: Артқы жағы сынған, газ-лифт жұмыс істемейді. Жөндеуге жарамсыз.</p>	
120	<p>Атауы: Кресло для офиса Пайдалануға беру күні: 12.12.2014 Түгендеу нөмірі: 9-0007771 Ақаулар: Газ-лифт пен айқастырмасы сынған, арқа мен орындықтың түйіскен жері жөндеуге жатпайды.</p>	




121	<p>Атауы: Кресло для офиса Пайдалануға беру күні: 12.12.2014 Түгендеу нөмірі: 9-0007772 Ақаулар: Газ-лифт сынған, артқы жағы деформацияланған. Жөндеуге жарамсыз.</p>	 A black office chair with a five-point base and casters. The backrest is tilted back and shows significant damage, including a large crack and deformation. A white label with the number '9-0007772' is visible on the backrest.
122	<p>Атауы: Кресло для офиса Пайдалануға беру күні: 12.12.2014 Түгендеу нөмірі: 9-0007775 Ақаулар: Газ-лифт сынған, оны жөндеу мүмкін емес.</p>	 A black office chair with a five-point base and casters. The backrest is tilted back. A white label with the number '9-0007775' is visible on the backrest. The gas lift mechanism appears to be damaged.
123	<p>Атауы: Кресло для офиса Пайдалануға беру күні: 12.12.2014 Түгендеу нөмірі: 9-0007786 Ақаулар: Негіз сынған, арқа мен орындықтың түйіскен жері сынған, газ-лифт жұмыс істемейді. Жөндеуге жарамсыз.</p>	 A black office chair with a five-point base and casters. The backrest is tilted back. A white label with the number '9-0007786' is visible on the backrest. The base of the chair is cracked and damaged.




124	<p>Атауы: Кресло для офиса Пайдалануға беру күні: 16.06.2010 Түгендеу нөмірі: 1-0013123 Ақаулар: Газ-лифт пен айқастырмасы сынған, оны жөндеу мүмкін емес.</p>	 A black office chair with a perforated seat and backrest. The backrest has the ID number "1-0013123" written on it. The chair is on a tiled floor.
125	<p>Атауы: Кресло для офиса Пайдалануға беру күні: 07.07.2011 Түгендеу нөмірі: 10018323 Ақаулар: Газ-лифт пен айқастырмасы сынған, оны жөндеу мүмкін емес.</p>	 A black office chair with a perforated seat and backrest. The backrest has the ID number "10018323" and "(г.п. Алматы)" written on it. The chair is on a tiled floor.
126	<p>Атауы: Кресло для офиса Пайдалануға беру күні: 07.07.2011 Түгендеу нөмірі: 10018328 Ақаулар: Арқа мен орындықтың түйіскен жері сынған, газ-лифт. Жөндеуге жарамсыз.</p>	 A black office chair with a perforated seat and backrest. The backrest has the ID number "1-0018328" written on it. The chair is on a tiled floor.




127	<p>Атауы: Кресло для офиса Пайдалануға беру күні: 07.07.2011 Түгендеу нөмірі: 10018329 Ақаулар: Орындықтың негізі, айқастырмасы, артқы және отырғыштың түйіскен жері сынған, газ-лифт жұмыс істемейді. Жөндеуге жарамсыз.</p>	
128	<p>Атауы: Кресло для офиса Пайдалануға беру күні: 07.07.2011 Түгендеу нөмірі: 10018339 Ақаулар: Газ-лифт пен айқастырмасы сынған. Жөндеуге жарамсыз.</p>	
129	<p>Атауы: Кресло для офиса Пайдалануға беру күні: 28.11.2013 Түгендеу нөмірі: 9-0001168 Ақаулар: Газ-лифт және арқалық негізі сынған. Жөндеуге жарамсыз.</p>	





130	<p>Атауы: Кресло для офиса Пайдалануға беру күні: 28.11.2013 Түгендеу нөмірі: 9-0001170 Ақаулар: Артқы жағы сынған, орындықтың негізі сынған, газ-лифт жұмыс істемейді. Жөндеуге жарамсыз.</p>	
131	<p>Атауы: Кресло для офиса Пайдалануға беру күні: 28.11.2013 Түгендеу нөмірі: 9-0001172 Ақаулар: Артқы жағы сынған, газ-лифт жұмыс істемейді. Жөндеуге жарамсыз.</p>	
132	<p>Атауы: Кресло для офиса Пайдалануға беру күні: 28.11.2013 Түгендеу нөмірі: 9-0001176 Ақаулар: Газ-лифт жұмыс істемейді, арқа мен орындықтың түйіскен жері сынған. Жөндеуге жарамсыз.</p>	




133	<p>Атауы: Кресло для офиса Пайдалануға беру күні: 28.11.2013 Түгендеу нөмірі: 9-0001180 Ақаулар: Артқы жағы деформацияланған, газ-лифт жұмыс істемейді. Жөндеуге жарамсыз.</p>	 A black office chair with a five-point base and casters. The backrest is tilted back and shows significant deformation and wear. A white label with the number '9-0001180' is visible on the backrest.
134	<p>Атауы: Кресло офисное Пайдалануға беру күні: 19.12.2014 Түгендеу нөмірі: 9-0007215 Ақаулар: Газ-лифт пен айқастырмасы сынған. Жөндеуге жарамсыз.</p>	 A black office chair with a five-point base and casters. The backrest is tilted back. A white label with the number '9-0007215' is visible on the backrest. The gas lift mechanism appears to be broken or damaged.
135	<p>Атауы: Кресло офисное Пайдалануға беру күні: 19.12.2014 Түгендеу нөмірі: 9-0007217 Ақаулар: Айқастырмасы сынған, оны жөндеу мүмкін емес.</p>	 A black office chair with a five-point base and casters. The backrest is tilted back. A white label with the number '9-0007217' is visible on the backrest. The adjustment lever on the side of the chair is broken.




136	<p>Атауы: Кресло офисное Пайдалануға беру күні: 19.12.2014 Түгендеу нөмірі: 9-0007222 Ақаулар: Газ-лифт пен айқастырмасы сынған, артқы жағы деформацияланған. Жөндеуге жарамсыз.</p>	
137	<p>Атауы: Кресло офисное Пайдалануға беру күні: 28.12.2013 Түгендеу нөмірі: 9-0001987 Ақаулар: Газ-лифт пен айқастырмасы сынған. Жөндеуге жарамсыз.</p>	
138	<p>Атауы: Кресло офисное Пайдалануға беру күні: 28.12.2013 Түгендеу нөмірі: 9-0001999 Ақаулар: Артқы жағы сынған, газ-лифт жұмыс істемейді. Жөндеуге жарамсыз.</p>	




139	<p>Атауы: Кресло офисное Пайдалануға беру күні: 28.12.2013 Түгендеу нөмірі: 9-0002001 Ақаулар: Газ-лифт пен айқастырмасы сынған, арқа мен орындықтың түйіскен жері, негізі сынған. Жөндеуге жарамсыз.</p>	 A black office chair with a broken gas lift and a damaged backrest. A white label with the number '9-0002001' is attached to the backrest.
140	<p>Атауы: Кресло офисное Пайдалануға беру күні: 28.12.2013 Түгендеу нөмірі: 9-0002004 Ақаулар: Газ-лифт пен айқастырмасы сынған. Жөндеуге жарамсыз.</p>	 A black office chair with a broken gas lift. A white label with the number '9-0002004' is attached to the backrest.
141	<p>Атауы: Кресло офисное Пайдалануға беру күні: 28.12.2013 Түгендеу нөмірі: 9-0002005 Ақаулар: Газ-лифт пен айқастырмасы сынған. Жөндеуге жарамсыз.</p>	 A black office chair with a broken gas lift. A white label with the number '9-0002005' is attached to the backrest.




142	<p>Атауы: Кресло офисное Пайдалануға беру күні: 31.12.2013 Түгендеу нөмірі: 9-0002461 Ақаулар: Газ-лифт пен айқастырмасы сынған, арқа мен орындықтың сынған байланысы жөнделмейді.</p>	 <p>A black office chair with a teal seat. The backrest is tilted back, and there is visible damage to the backrest and seat area. A white label with the number '9-0002461' is attached to the backrest.</p>
143	<p>Атауы: Кресло офисное Пайдалануға беру күні: 18.08.2014 Түгендеу нөмірі: 9-0004664 Ақаулар: Артқы жағы екіге бөліген, газ-лифт жұмыс істемейді. Жөндеуге жарамсыз.</p>	 <p>A black office chair with a teal seat. The backrest is split into two parts, and the gas lift mechanism is visible. A white label with the number '9-0004664' is attached to the backrest.</p>
144	<p>Атауы: Кресло офисное Пайдалануға беру күні: 18.08.2014 Түгендеу нөмірі: 9-0004666 Ақаулар: Газ-лифт сынған, орындықтың артқы жағы деформацияланған. Жөндеуге жарамсыз.</p>	 <p>A black office chair with a teal seat. The backrest is tilted back, and the gas lift mechanism is visible. A white label with the number '9-0004666' is attached to the backrest.</p>


145	<p>Атауы: Кресло офисное Пайдалануға беру күні: 18.08.2014 Түгендеу нөмірі: 9-0004670 Ақаулар: Газ-лифт пен айқастырмасы сынған, артқы және отырғыштың түйіскен жері. Жөндеуге жарамсыз.</p>	
146	<p>Атауы: Кресло офисное Пайдалануға беру күні: 18.08.2014 Түгендеу нөмірі: 9-0004671 Ақаулар: Газ-лифт сынған. Жөндеуге жарамсыз.</p>	
147	<p>Атауы: Кресло офисное Пайдалануға беру күні: 18.08.2014 Түгендеу нөмірі: 9-0004674 Ақаулар: Газ-лифт сынған, қисық арқа. Жөндеуге жарамсыз.</p>	
148	<p>Атауы: Кресло офисное Пайдалануға беру күні: 18.08.2014 Түгендеу нөмірі: 9-0004675 Ақаулар: Газ-лифт пен айқастырмасы сынған, оны жөндеу мүмкін емес.</p>	


149	<p>Атауы: Кресло офисное Пайдалануға беру күні: 18.08.2014 Түгендеу нөмірі: 9-0004676 Ақаулар: Газ-лифт сынған. Жөндеуге жарамсыз.</p>	 A black office chair with a five-point base and casters. The backrest is dark green with a white label on the lower right side that reads "9-0004676". The chair is positioned in a room with other chairs in the background.
150	<p>Атауы: Кресло офисное Пайдалануға беру күні: 18.08.2014 Түгендеу нөмірі: 9-0004677 Ақаулар: Газ-лифт сынған, оны жөндеу мүмкін емес.</p>	 A black office chair with a five-point base and casters. The backrest is dark green with a white label on the lower right side that reads "9-0004677". A person's hand is visible on the right side of the chair.
151	<p>Атауы: Кресло офисное Пайдалануға беру күні: 18.08.2014 Түгендеу нөмірі: 9-0004678 Ақаулар: Газ-лифт сынған, оны жөндеу мүмкін емес.</p>	 A black office chair with a five-point base and casters. The backrest is dark green with a white label on the lower right side that reads "9-0004678". The chair is positioned in a room with other chairs in the background.


152	<p>Атауы: Кресло офисное Пайдалануға беру күні: 18.08.2014 Түгендеу нөмірі: 9-0004679 Ақаулар: Газ-лифт пен айқастырмасы сынған, оны жөндеу мүмкін емес.</p>	
153	<p>Атауы: Кресло офисное Пайдалануға беру күні: 18.08.2014 Түгендеу нөмірі: 9-0004680 Ақаулар: Газ-лифт пен айқастырмасы сынған. Жөндеуге жарамсыз.</p>	
154	<p>Атауы: Скамья Пайдалануға беру күні: 15.12.2016 Түгендеу нөмірі: 9-0010774 Ақаулар: Дәнекерлеу орнында орташа тірек сынған, қаптамасы жыртылған. Жөндеуге жарамсыз.</p>	


155	<p>Атауы: Скамья Пайдалануға беру күні: 15.12.2016 Түгендеу нөмірі: 9-0010799 Ақаулар: Ортаңғы тірек сынған, артқы жағ қаптауы ішкі жақтаумен жыртылған, орталық негізгі жолақ бүгілген. Жөндеуге жарамсыз.</p>	
156	<p>Атауы: Стул Пайдалануға беру күні: 13.12.2016 Түгендеу нөмірі: 9-0010749 Ақаулар: Артқы және отырғыштың қаптамасы жыртылған, отырғыштың пластикалық негізі жарылған. Жөндеуге жарамсыз.</p>	
157	<p>Атауы: Стул офисный Пайдалануға беру күні: 12.12.2014 Түгендеу нөмірі: 9-0007826 Ақаулар: Артқы және отырғыштың қаптамасы жыртылған, отырғыштың пластикалық негізі жарылған. Жөндеуге жарамсыз.</p>	


158	<p>Атауы: Стул офисный Пайдалануға беру күні: 16.06.2010 Түгендеу нөмірі: 1-0013086 Ақаулар: Артқы және отырғыштың қаптамасы жыртылған, отырғыштың пластикалық негізі жарылған. Жөндеуге жарамсыз.</p>	
159	<p>Атауы: Стул офисный Пайдалануға беру күні: 16.06.2010 Түгендеу нөмірі: 1-0013088 Ақаулар: Отырғыштың пластикалық негізі жарылған, болттарды орындықтарға бекіту орны жыртылған. Жөндеуге жарамсыз.</p>	
160	<p>Атауы: Стул офисный Пайдалануға беру күні: 22.06.2011 Түгендеу нөмірі: 10018056 Ақаулар: Артқы дәнекерлеу орны сынған. Жөндеуге жарамсыз.</p>	


161	<p>Атауы: Стул офисный (менее 80 МРП) Пайдалануға беру күні: 16.06.2010 Түгендеу нөмірі: 1-0012998 Ақаулар: Аяқтың дәнекерлеу орны сынған, отырғыштың пластикалық негізі жарылған, қаптамасы жыртылған. Жөндеуге жарамсыз.</p>	
-----	--	--

162	<p>Атауы: Стул Тэб Н гоб/кзам пласт Пайдалануға беру күні: 15.12.2012 Түгендеу нөмірі: 900-550 Ақаулар: Газ-лифт сынған, арқа мен орындықтың түйіскен жері, айқастырмасы жөндеуге жатпайды.</p>	
-----	--	--


163	<p>Атауы: Стул Тэб Н гоб/кзам пласт Пайдалануға беру күні: 15.12.2012 Түгендеу нөмірі: 900-552 Ақаулар: Газ-лифт сынған, крестовина, пластикалық негіз отырғыш. Жөндеуге жарамсыз.</p>	
-----	--	---


164	<p>Атауы: Стул Тэб Н гоб/кзам пласт Пайдалануға беру күні: 15.12.2012 Түгендеу нөмірі: 900-553 Ақаулар: Артқы жағы сынған, газ-лифт жұмыс істемейді. Жөндеуге жарамсыз.</p>	
-----	---	--


165	<p>Атауы: Кресло Престиж Н+рез. колеса Пайдалануға беру күні: 29.12.2007 Түгендеу нөмірі: 1254-1951 Ақаулар: Айқастырмасы сынған, дөңгелектері сынған, тұтқасы сынған, қабығы жыртылған. Жөндеуге жарамсыз.</p>	
-----	---	--






166	<p>Атауы: Кресло Престиж Н+рез. колеса Пайдалануға беру күні: 29.12.2007 Түгендеу нөмірі: 1254-1953 Ақаулар: Артқы жағы сынған, газ-лифт жұмыс істемейді. Жөндеуге жарамсыз.</p>	
-----	--	---







167	<p>Атауы: Кресло Престиж Н+рез. колеса Пайдалануға беру күні: 29.12.2007 Түгендеу нөмірі: 1254-1950 Ақаулар: Газ-лифт сынған, артқы жағы сынған. Жөндеуге жарамсыз.</p>	
-----	---	--







168	<p>Атауы: Электрондық ақпаратты берілген терминалы- Картридер Техниканы пайдалануға берілген күні: 28.12.2016 Түгендеу нөмірі: 8-0012464 Бұзылу: жоқ. Физикалық зақымдануы: жоқ.</p>	
-----	---	---

169	<p>Атауы: Электрондық ақпаратты берілген терминалы- Жүйелік блок Техниканы пайдалануға берілген күні: 28.12.2016 Түгендеу нөмірі: 8-0012467 Бұзылу: жоқ. Физикалық зақымдануы: жоқ.</p>	
-----	--	--

170	<p>Атауы: Электрондық ақпаратты берілген терминалы- Samsung принтері Техниканы пайдалануға берілген күні: 28.12.2016 Түгендеу нөмірі: 8-0012466 Бұзылу: жоқ. Физикалық зақымдануы: принтердің артқы қабырғасында қақпақ жоқ.</p>	
-----	---	---

171	<p>Атауы: Электрондық ақпаратты берілген терминалы - Samsung 22" мониторы Техниканы пайдалануға берілген күні: 28.12.2016 Түгендеу нөмірі: 8-0012465 Бұзылу: жоқ. Физикалық зақымдануы: монитордың тірегі (аяғы) жоқ (себебі монитор терминал корпусына орнатылған).</p>	
172	<p>Атауы: Электрондық ақпаратты берілген терминалы- Үздіксіз қоректендіру көзі Техниканы пайдалануға берілген күні: 28.12.2016 Түгендеу нөмірі: 8-0012463 Бұзылу: жоқ. Физикалық зақымдануы: жоқ.</p>	
173	<p>Атауы: 82368LC жүйелік блогы Техниканы пайдалануға берілген күні: 28.08.2017 Түгендеу нөмірі: 8-0010679 Бұзылу: жоқ. Физикалық зақымдануы: жоқ. Процессор: Intel(R) Core (TM) i5-7500 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz Жедел жады: 8.00 ГБ</p>	
174	<p>Атауы: VTM терминалы-Жүйелік блок Техниканы пайдалануға берілген күні: 30.12.2016 Түгендеу нөмірі: 8-0012905 Бұзылу: жоқ. Физикалық зақымдануы: жоқ. Процессор: Intel(R) Core (TM) i5-4460 CPU @ 3.20 GHz 3.20 GHz Жедел жады: 4.00 ГБ</p>	
175	<p>Атауы: VTM терминалы-Samsung принтері Техниканы пайдалануға берілген күні: 30.12.2016 Түгендеу нөмірі: 8-0012926 Бұзылу: жоқ. Физикалық зақымдануы: принтердің артқы қабырғасында қақпақ жоқ. Сонымен қатар екі қағаз науасы бар.</p>	

176	<p>Атауы: VTM терминал-Монитор Samsung 32" Техниканы пайдалануға берілген күні: 30.12.2016 Түгендеу нөмірі: 8-0012908 Бұзылу: жоқ. Физикалық зақымдануы: монитордың тірегі (аяғы) жоқ (себебі монитор терминал корпусына орнатылған).</p>	
177	<p>Атауы: VTM терминал-Картридер Техниканы пайдалануға берілген күні: 30.12.2016 Түгендеу нөмірі: 8-0012909 Бұзылу: жоқ. Физикалық зақымдануы: жоқ.</p>	
178	<p>Атауы: VTM терминалы-Үздіксіз қуат көзі Техниканы пайдалануға берілген күні: 30.12.2016 Түгендеу нөмірі: 8-0012907 Бұзылу: жоқ. Физикалық зақымдануы: жоқ.</p>	
179	<p>Атауы: VTM терминалы-Жүйелік блок Техниканы пайдалануға берілген күні: 30.12.2016 Түгендеу нөмірі: 8-0012914 Бұзылу: жоқ. Физикалық зақымдануы: жоқ. Процессор: Intel(R) Core (TM) i5-4460 CPU @ 3.20 GHz 3.20 GHz Жедел жады: 4.00 ГБ</p>	
180	<p>Атауы: VTM терминалы-Samsung принтері Техниканы пайдалануға берілген күні: 30.12.2016 Түгендеу нөмірі: 8-0012912 Бұзылу: жоқ. Физикалық зақымдануы: принтердің артқы қабырғасында қақпақ жоқ. Сонымен қатар екі қағаз науасы бар.</p>	
181	<p>Атауы: VTM терминал-Монитор Samsung 32" Техниканы пайдалануға берілген күні: 30.12.2016 Түгендеу нөмірі: 8-0012911 Бұзылу: жоқ. Физикалық зақымдануы: монитордың тірегі (аяғы) жоқ (себебі монитор терминал корпусына орнатылған).</p>	

182	<p>Атауы: VTM терминал-Картридер Техниканы пайдалануға берілген күні: 30.12.2016 Түгендеу нөмірі: 8-0012915 Бұзылу: жоқ. Физикалық зақымдануы: жоқ.</p>	
183	<p>Атауы: VTM терминалы-Үздіксіз қуат көзі Техниканы пайдалануға берілген күні: 30.12.2016 Түгендеу нөмірі: 8-0012910 Бұзылу: жоқ. Физикалық зақымдануы: жоқ.</p>	
184	<p>Атауы: VTM терминалы-Жүйелік блок Техниканы пайдалануға берілген күні: 30.12.2016 Түгендеу нөмірі: 8-0012921 Бұзылу: жоқ. Физикалық зақымдануы: жоқ. Процессор: Intel(R) Core (TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz 3.20 GHz Жедел жады: 4.00 ГБ</p>	
185	<p>Атауы: VTM терминалы-Samsung принтері Техниканы пайдалануға берілген күні: 30.12.2016 Түгендеу нөмірі: 8-0012916 Бұзылу: жоқ. Физикалық зақымдануы: принтердің артқы қабырғасында қақпақ жоқ. Сонымен қатар екі қағаз науасы бар.</p>	
186	<p>Атауы: VTM терминал-Монитор Samsung 32" Техниканы пайдалануға берілген күні: 30.12.2016 Түгендеу нөмірі: 8-0012923 Бұзылу: жоқ. Физикалық зақымдануы: монитордың тірегі (аяғы) жоқ (себебі монитор терминал корпусына орнатылған).</p>	
187	<p>Атауы: VTM терминал-Картридер Техниканы пайдалануға берілген күні: 30.12.2016 Түгендеу нөмірі: 8-0012919 Бұзылу: жоқ. Физикалық зақымдануы: жоқ.</p>	

188

Атауы: VTM терминалы-Үздіксіз қуат көзі Техниканы пайдалануға берілген күні: 30.12.2016 Түгендеу нөмірі: 8-0012927
Бұзылу: жоқ.
Физикалық зақымдануы: жоқ.



189

Атауы: Ақпаратты көрсету құралы (орталық тақта)
Техниканы пайдалануға берілген күні: 18.08.2015
Түгендеу нөмірі: 9-0010032
Бұзылу: Экранның артқы жарығы істемейді. Қашықтан басқару құралы мен тіреуіш жоқ.
Физикалық зақымдануы: жоқ.

